

به نام خدا

جزوه آموزشی  
کار (روشن) سنجی و زمان سنجی

تکنیک مطالعه کار (از زیانی کار و زمان) از دو تکنیک **روش سنجی** و **زمان سنجی** تشکیل شده است که هدف از آن

استفاده اثر بخش از مواد اولیه، نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و ترکیب آنها می باشد.  
در روش سنجی روش های موجود انجام کار به دقت ثبت شده، تحلیل گردیده و بهبودهای موردنیاز در آنها به منظور کاهش عملیات اضافی، کاهش هزینه ها و تسهیل روش های انجام کار انجام می شود. در روش سنجی فرایندها و روش های کاری و استقرار تجهیزات و ماشین آلات (لى اوت) بهبود یافته و از مواد اولیه، نیروی انسانی و تجهیزات استفاده بهتری به عمل می آید.

در زمان سنجی از تکنیک هایی به مخلوط تخصیص زمان انجام کار مشخص توسط افراد مجرب و با عهملکرد مشخص استفاده می شود تا از این طریق زمان های غیرموثر کاری مشخص گردد.  
از ترتیب روش سنجی و زمان سنجی زمان استاندارد جهت انجام عملیات بهبود یافته کار به دست می آید. به عبارت دیگر ابتدا روش های انجام کار بهبود یافته و بهترین روش انجام کار مشخص می گردد. سپس حجم کاری روش های جدید یافته اندازه گیری شده و زمان نرمال انجام کار بهبود یافته مشخص می شود. در مرحله بعد زمان استاندارد روش های جدید به دست آمده و این طریق روش های انجام کار شرکت مشخص شده و زمان سنجی می گردد.  
فرآیند ارزیابی کار و زمان شامل مراحل اصلی ذیل می باشد که مراحل ۱ الی ۴ در فاز روش سنجی، مراحل ۵ الی ۷ در فاز زمان سنجی و مراحل ۸ الی ۱۰ در فاز پیاده سازی و استقرار انجام می شوند:

**الف- فاز روش سنجی:**

- ۱- انتخاب کار مورد مطالعه
- ۲- مستندسازی اولیه شامل ثبت کلیه جزئیات روش موجود از طریق مشاهده مستقیم و استفاده از ابزار ترسیمی
- ۳- بررسی دقیق و منتقدانه مشاهدات و اطلاعات جمع اوری شده و تجزیه و تحلیل آنها حصول اطمینان از آنکه از کارآثربین روش ها و حرکات استفاده شده و کلیه عناصر خارجی و غیر مفید از عناصر مفید تفکیک شده اند.
- ۴- طراحی مناسب ترین روش انجام کار با درنظر گرفتن شرایط واقعی و اصول اقتصادی حرکت و مشخص نمودن کار استاندارد

- ب- فاز زمان سنجی:
  - ۵- زمان سنجی کار استاندارد و تعیین زمان های پایه (از مال)
  - ۶- شناسایی و تعیین زمان های مجاز
  - ۷- تعیین زمان های استاندارد
  - ب- فاز پیاده سازی و استقرار:
  - ۸- تعریف روش جدید و تدوین آئین نامه، دستورالعمل و فرم های مربوطه
  - ۹- اجرا و پیاده سازی روش جدید
  - ۱۰- کنترل نجوه انجام روش جدید و حفظ و نگهداری سیستم
- در بخششای بعدی به تفصیل مراحل ۱ تا ۱۰ به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

## **۱- فاز و نیش سنجی**

- همانطور که در بخش مقدمه بدان اشاره شد این فاز از ۴ بخش زیر تشکیل می‌گردد.
- ۱- انتخاب کار مورد مطالعه
  - ۲- مستندسازی اولیه شامل ثبت کلیه جزئیات روش موجود از طریق مشاهده مستقیم و استفاده از ابزار ترسیمی
  - ۳- بررسی دقیق و منتظرانه مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها حصول اطمینان از آنکه از کارآثربین روش‌ها و حرکات استفاده شده و کلیه عناصر خارجی و غیر مفید از عناصر مفید تفکیک شده‌اند.
  - ۴- طراحی مناسب ترین روش انجام کار با درنظر گرفتن شرایط واقعی و اصول اقتصادی حرکت و مشخص نمودن کار استاندارد

## **۱-۱- انتخاب کار مورد مطالعه**

ممکن در سازمانها فعالیتهای بسیاری وجود دارد که نیازمند ایجاد بهبود و اصلاح روش‌های کاری می‌باشند، لیکن ممکن است اصلاح و بهبود در کلیه فعالیتهای سازمان از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نباشد و یا بعضی انجام بهبود در یک فعالیت یا دیگر بخش تولیدی همراه با مقاومت شدید نیروی انسانی باشد. بنابراین لازم است این دو مسئله مهم یعنی مقاومت نیروی انسانی و برخورداری از توجیه اقتصادی به طور همزمان در انتخاب یک کار برای بهبود مورد توجه قرار گیرد. تجربه برخی از شرکتها در خصوص آغاز بهبود فعالیتها از پنهانهایی که توان با مقاومت شدید نیروی انسانی بوده است نشان می‌دهد که این مورد از ریسک بالایی برخوردار بوده و حتی ممکن است ریشه بهبود سازمانی را تا مدت‌های مديدة در سازمان بخشکند. بنابراین فعالیتی جهت بهبود باید در الیت انتخاب قرار گیرند که علاوه بر داشتن کمترین مقاومت نیروی انسانی از توجیه اقتصادی لازم نیز برخوردار باشند.

صرفه اقتصادی در بهبود یک فعالیت را می‌توان با درنظر گرفتن تکثر انجام آن فعالیت و منافع حاصل از بهبود آن فعالیت برآورد کرد، به عبارت دیگر می‌توان گفت:

**صرفه اقتصادی بهبود = تعداد بارهای اجرای فعالیت در طول یکسال × منافع حاصل از بهبود**  
بنابراین ممکن است بهبود در انجام یک فعالیت متف适用ت زیادی حاصل کند لیکن به دلیل پایین بودن تعداد بارهای اجرای صرفه اقتصادی لازم برای انتخاب برخوردار نباشد. بدینهی است فعالیتی دارای الیت بالاتر برای انتخاب جهت بهبود

برخوردارند که مجموعاً صرفه اقتصادی بالاتری برای سازمان داشته باشند. البته شرط مقاومت نیروی انسانی نیز باید رعایت شود.

## ۱-۲- مستندسازی اولیه

به طور کلی به منظور ایجاد بهبود در هر فعالیتی شرط لازم مستندسازی آن فعالیت می‌باشد. فعالیت صورت گرفته می‌تواند مستاریک مخصوص، تولید مخصوص و یا فعالیتی باشد که توسط یک کارگر صورت می‌گیرد. به منظور تجزیه و تحلیل پنهان کار باید از ابزارهای مختلف مستندسازی استفاده کرد. این ابزارها معمولاً نیاز به یک سری عالم استاندارد دارند. به طور کلی عملیات یا فعالیتهای صنعتی رامی توان شامل ۵ مورد زیر داشت که معمولاً در کارخانجات برای تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی انجام می‌شوند.

### ۱- دایره



به مفهوم عملیات (Operation) است. بیانگر هر نوع تغییر عمده در مواد یا قطعات، تغییر فیزیکی یا شیمیابی، مستاری جاسازی، برنامه زیزی، طراحی، آماده سازی جهت انجام فعالیت بعدی و به طور کلی هر گام مفیدی که یک مرحله به محصول نهایی نزدیک تر شویم می‌باشد. مثل سوراخ کردن قطعه فلزی، برش ورق، ماشینکاری قطعه، اتصال دو قطعه به هم و یا ترکیب مواد شیمیابی



### ۲- مرتع یا لوزی

به مفهوم انجام بازرسی می‌باشد. معمولاً مرتع چهت بازرسی کمی و لوزی چهت بازرسی کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازرسی کمی بیانگر مقایسه نتایج با یک معیار کمی است. به عنوان مثال اندازه گیری طول یا وزن مخصوص، لیکن بازرسی کیفی بیانگر مقایسه نتایج با یک معیار کیفی مثل کیفیت مواد، رنگ، وضعیت ظاهری و ... می‌باشد که معمولاً توسط چشم یا دست انجام می‌گیرد.

### ۳- حمل و نقل یا جابجایی



تغییر مکان کارگر، مواد و یا تجهیزات از محلی به محل دیگر را نشان می‌دهد. معمولاً در جابجایی یک جسم وسیله مورد استفاده، مسافت و زمان ذکر می‌شود. مثل جابجایی قطعات نیمه ساخته از ماشین ۱ به ۲ با لیفتراک

### ۴- تاخیر یا انتظار



هندامی صورت می‌گیرد که عمل برنامه ریزی شده بعدی بصورت فوری و طبق برنامه انجام نپذیرد. می‌تواند اجتناب پذیر یا اجتناب نپذیر باشد. مثل انتظار مواد و قطعات نیمه ساخته در صرف جهت انجام عملیات توسط ماشین بعده، انتظار مواد

جهت رسیدن بالابر



۵- انبار

نوعی ذخیره سازی کنترل شده را نشان می‌دهد که در آن برداشت یا گذاشتن مواد معمولاً ثبت می‌شود. مثل مواد اولیه انبار شده در انبار مواد یا توده مواد خام انباشتہ شده. معمولاً قطعات یا محصولات در حین انبار، نیاز فوری ندارند. نکته: معمولاً حالات تاخیر دارای زمان کوتاه بوده، لیکن انبار طولانی تر می‌باشد.

عمومی ترین نمودارهای مورد استفاده در نمایش یا تحلیل عملیات صنعتی به شرح زیر می‌باشند:

- ۱- نمودار مونتاژ (AC) (Assembly Chart)
- ۲- نمودار فرایند عملیات (OPC) (Operation Process Chart)
- ۳- نمودار فرایند جریان (FPC) (Flow Process Chart)

۴- جدول فعالیتهای دست راست و چپ (Right and Left Hand

#### ۱- نمودار مونتاژ

- نمودار مونتاژ ترتیب سوار کردن قطعات را بر روی یکدیگر از ابتداء تا تشکیل محصول نهایی نمایش می‌دهد. این نمودار می‌تواند جنبه های زیر را مشخص سازد.
- الف- محصول از چه قطعاتی تشکیل شده است؟
  - ب- قطعات چگونه به یکدیگر می‌بینندند؟
  - ج- هر مونتاژ فرعی شامل چه قطعاتی است؟
  - د- قطعات چگونه به خط مونتاژ وارد می‌شوند؟
  - ه- ارتباط قطعات در جریان مونتاژهای فرعی چگونه است؟
- در این نمودار عموماً از علامت دایره (به معنی عمل مونتاژ) و مرتع (به معنی بازرسی) استفاده می‌شود:



جهت رسم نمودار با توجه به لیست قطعات، یکی از قطعات را به عنوان قطعه اصلی انتخاب نموده (مجموعاً قسمت اساسی و پایه ای محصول انتخاب می شود) و در سمت چپ کاغذ قسمت بالا قرار دهد. سایر قطعات را به ترتیبی که می بایست وارد خط مونتاژ شوند در زیر قطعه اصلی قرار دهید. همانطور که از مثال داده شده مشخص است، خط اصلی مونتاژ در سمت راست کاغذ قرار داده می شود و مونتاژهای فرعی (زیر مونتاژها) ما بین این دو قسمت قرار می گیرند.

نکته ۱: شماره قطعات داخل دایره های اصلی (که نشان دهنده عمل مونتاژ است)

می باشد، در سمت چپ نمایش داده می شود.

نکته ۲: مونتاژهای اصلی با نماد A و مونتاژهای فرعی با نماد S<sup>n</sup>A, SSA, SSSA, ... نمایش داده می شوند.

بهتر است اندازه دایره های مونتاژهای فرعی در هر سطح با سطح دیگر متفاوت باشد. معمولاً سطوح بالاتر را بزرگر رسم

می کنند. یعنی مثلاً اندازه دایره SSA کمی بزرگتر از SA و SA کمی بزرگتر از A در نظر گرفته می شود.

مثال: لیست قطعات (Part List) به همراه مراحل ساخت قطعات مختلف محصول مداد تراش اداری به صورت زیر داده شده است. نحوه مونتاژ آن بین شرح است:


در ابتدا حلقه دندانه ای روی پایه بسته می شود (ایستگاه اول مونتاژ). سپس مجموعه مونتاژ شده شفت و محفظه تیغه به همراه مجموعه مونتاژی دنده تیغه و تیغه و همچنین شفت تیغه به تهیابی با هم مونتاژ شده و به مجموعه اصلی اضافه می شود (ایستگاه مونتاژ دوم)، در ادامه دستگیره روی میل لنگ پرچ شده و نهایتاً ۲ عدد پیچ و سپس محفظه خارجی به

مجموعه اضافه می شوند و بازرسی نهایی صورت می گیرد.

**محلابوست رسم نمودار مونتاژ محصول به کمک عالم مربوطه و رعایت استانداردهای رسم**

مرحله ساخت	نام قطعه	ضریب	مصرف	کد قطعه
پایه	ریخته گری - سوراخکاری - تمیز کاری	۱	مصرف	۱۰۱
حربیاری می شود.	ریخته گری - تمیز کاری - سوراخکاری و قلاویز کاری	۱	تیغه	۱۰۲
تاشکاری و بریدن - دندانه بریدن	تاشکاری و بریدن - دندانه بریدن	۱	حافظه تیغه	۱۰۳
خریداری می شود.	خریداری می شود.	۱	دنده تیغه	۱۰۴
شافت تیغه	شافت تیغه	۱	تیغه	۱۰۵
دنده بریدن - سوراخکاری و برش - سشکاری - سنگ زنی	دنده بریدن - سوراخکاری و برش - سشکاری - سنگ زنی	۱	تیغه	۱۰۶
ریخته گری - سوراخکاری - قلاویز کردن	ریخته گری - سوراخکاری - قلاویز کردن	۱	میل لنگ	۱۰۷
تاشیلن و بریدن	تاشیلن و بریدن	۱	شافت	۱۰۸


خریداری می شود.	۱	دستگیره	۱۰۹
خریداری می شود.	۱	بُرچ	۱۱۰
خریداری می شود.	۲	بُرچ	۱۱۱
خریداری می شود.	۱	محفظه خارجی	۱۱۲



## ۲- نمودار فرایند عملیات

نمودار فرایند عملیات علاوه بر نمایش ترتیب سوار کردن قطعات، کلیه عملیات و بازرسیها در طول فرایند تولید محصول را نیز نشان می دهد. این روگوی جویان مواد را به طرز بهتری نسبت به نمودار موتزار نمایش می دهد. این نمودار می تواند جنبه های زیر را مشخص سازد.


- الف - کلیه عملیاتی که بر روی هر قطعه انجام می شود.
- ب- ترتیب انجام عملیات بر روی هر قطعه
- ج- موتزارهای فرعی انجام گرفته
- د- قطعات خردباری شده و ساخته شده
- ه- موتزارهای انجام گرفته جهت تکمیل محصول نهایی در این نمودار عموماً از عالمت دایره (به مفهوم عملیات) و صربع (به مفهوم بازرسی کمی) و لوزی (به مفهوم بازرسی کیفی) استفاده می شود:



گاهی اوقات از عالم ترکیبی در رسم این نمودار استفاده می شود که در اقع بـ مفهوم وقوع همزمان دو حالت است. مثلاً وقوع همزمان بازرسی کمی و کیفی  جهت رسم نمودار قطعه اصلی را که سایر قطعات برآن سوار می شوند و بیشترین عملیات بر روی آن انجام می شود را در قسمت بالا و سمت راست کاغذ قرار می دهیم. سپس عملیات و بازرسی های لازم جهت تکمیل قطعه مورد نظر را مطابق مثال های ارائه شده در زیر قطعه نمایش می دهیم. به همین ترتیب سایر قطعات ساختی را نیز به ترتیب پس از قطعه اول از سمت راست قرار می دهیم و عملیات و بازرسی های لازم را در زیر هر یک نمایش می دهیم.

نکته: در صورتیکه قبل نمودار موتزار رسم شده باشد، ترتیب قرار گرفتن قطعات ساختی در نمودار فرایند عملیات از روی نمودار موتزار به سهولت به دست خواهد آمد.

اطلاعات مثال قبل را در نظر بگیرید. برای محصول مورد نظر نمودار فرایند عملیات به صورت زیر قابل رسم است.




نمودار فرایند جریان

نیز نمودار کلیه عملیات، بازرسیها، حمل و نقل ها، تاخیرها و اینبارهای لازم برای تولید محصول یا قطعه ای از محصول را نشان می نهاد. می تواند بصورت جدولی بدون قالب جدول تهیه شود. فواید این نمودار عبارتند از:

- ۱- ثبت کلیه مراحل فرایند
  - ۲- فراهم آوردن مبنای برای بررسی امکان اصلاح و بهبود عملیات و فعالیتها
  - ۳- نشان دادن فواصل حرکتها و زمان عملیات در این نمودار عموماً از عالمت دایره (به مفهوم عملیات) و مریع (به مفهوم بازرسی کمی) و لوزی (به مفهوم بازرسی کیفی) و عالمتهای توضیح داده شده مربوط به حمل و نقل، تأخیر و اثبات استفاده می‌شود.
  - ۴- مثال: مراحل تولید قطعه محور توسط عالله مربوطه در یک نمودار فرایند جریان به صورت زیر نشان داده می‌شود: می‌توان در کثیر هر مورد زمان یا مسافت اجرای آن را نیز نوشت.

توان در کنار هر مورد زمان یا مسافت اجرای آن را نیز نوشته.



## ۴- جدول فعالیتهای دست راست و چپ

بهبود فعالیتهای دستی که در اجرای آنها از دو دست به طور همزمان استفاده می‌شود، می‌توان از این جدول کمک گرفت.

به عنوان مثلاً حیدر زین نشان دهنده فعل انتهاست، یک کارگر با استفاده از دست (است و حس به طور همزمان می‌باشد).

روش پیشنهادی		روش فعلی ×	
عنوان	دست چپ	عنوان	دست راست
علاقهمند	دست چپ	علاقهمند	دست راست
شروع	شروع	شروع	شروع
انتظار	انتظار	انتظار	انتظار
گرفتن دو تسمه			×
حمل دو تسمه به روی میز		×	حمل دو تسمه به روی میز
قراردادن دو تسمه روی میز		×	قراردادن دو تسمه روی میز
انتظار	انتظار	انتظار	انتظار
جذب			×
نمایش			نمایش
آوردن قطعه نیشی			آوردن قطعه نیشی
قراردادن نیشی در زیر لبه تسمه			قراردادن نیشی در زیر لبه تسمه
در وسطا			در وسطا
نمایش نیشی (استمرار)	×	نمایش نیشی (استمرار)	×
حرکت دست به سوی نیشی			حرکت دست به سوی نیشی
آوردن قطعه نیشی			آوردن قطعه نیشی
دها کردن نیشی	×	دها کردن نیشی	×
تنظيم تسمه ها			تنظيم تسمه ها
نمایش نیشی و نگهداری نیشی	×	نمایش نیشی و نگهداری نیشی	×
در وسطا			در وسطا
نمایش نیشی (استمرار)	×	نمایش نیشی (استمرار)	×
حرکت دست به سوی نیشی			حرکت دست به سوی نیشی
آوردن قطعه نیشی			آوردن قطعه نیشی
دها کردن نیشی	×	دها کردن نیشی	×

حرکت دست به سوی ماسک	حرکت دست به سوی ماسک	×	×	×	×	×	حرکت دست به سوی المبر
گرفتن المبر جوشکاری	گرفتن ماسک	×	×	×	×	×	گرفتن المبر جوشکاری
دارای الکترود							
حمل اثیر تا محل جوش	حمل ماسک تا نزدیک چشم	×	×	×	×	×	حمل اثیر تا محل جوش
تنظیم الکترود با قفله	انتظار	×					تنظیم الکترود با قفله
عملیات جوشکاری							عملیات جوشکاری
حمل اثیر به سمت محل اول	تجهیز ماسک در چلوی چشم	×	×	×	×	×	حمل اثیر به سمت محل اول
حمل ماسک به محل اولیه		×					حمل اثیر به محل اولیه
قراردادن المبر	قراردادن ماسک	×	×	×	×	×	قراردادن المبر
بازگشتن دست به روی میز	بازگشتن دست	×	×	×	×	×	بازگشتن دست به روی میز
گرفتن المبردست	انتظار					×	گرفتن المبردست
گرفتن شانه ای المبردست	انتظار					×	گرفتن شانه ای المبردست
حمل بازوی شانه ای	انتظار					×	حمل بازوی شانه ای
قراردادن بازوی شانه ای به کنار	انتظار					×	قراردادن بازوی شانه ای به کنار
بازگشتن	انتظار					×	بازگشتن
قراردادن المبردست	انتظار					×	قراردادن المبردست

با توجه به نمودار فوق می توان بهبود در انجام عملیات از طریق کاستن از انتظارات دست چیز ایجاد کرد. مثلا همزمان با

حرکت دست راست به سمت تسمه ها و برداشتن آنها، دست چیز نیز به سمت نبشی حرکت و آنها را بگیرد.

## **۱-۳- بودوسی دقیق و متفاوت**

عبارت است از تجزیه و تحلیل حرکات مختلف بدن به منظور به دست آوردن مناسبترین حرکات و بهبود حرکات مفید و حذف یا کاهش حرکات غیر مفید. آنالیز حرکت مرحله آغازین طراحی در استگاههای کاری می‌باشد. معمولاً در سه بخش انجام می‌شود.

### **۱- تحلیل ترپلیگ**

۲- تکنیک پرسشی یا فن سوال و جواب

- ۳- تحلیل اصول اقتصادی حرکت شامل:
- الف- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با بدن انسان.
  - ب- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طرح میز کار.
  - ج- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با ماشین‌آلات و ابزار.

### **۱- تحلیل ترپلیگ**

ترپلیگ‌ها به طور عمده به حرکات بدن انسان در محل کار و فعالیتهای ذهنی همراه با آنها اشاره دارند و عبارتند از:

- ۱- (Sh یا S): جستجو برای پیدا کردن شی. این ترپلیگ ذهنی و غیر مفید است.
- ۲- (St یا Se): انتخاب یک شی از میان سایر اشیاء. این ترپلیگ ذهنی و غیر مفید است.
- ۳- (Re - Te): حرکت دست به سمت شی با هدف گرفتن آن، این ترپلیگ فیزیکی و مفید است و به صورت «نوع(مسافت) R» نشان داده می‌شود.
- ۴- (G): به دست آوردن کنترل شی، این ترپلیگ فیزیکی و مفید بوده و به صورت «نوع G» نشان داده می‌شود.
- ۵- (P): قرار دادن شی همراه با تنظیم و جهت دادن: به صورت «نوع کنترل(نوع تقارن)(نوع اتصال) P» نشان داده می‌شود. این ترپلیگ نیمه فیزیکی - نیمه ذهنی و غیر مفید می‌باشد.

۷ - قرار دادن شی به صورتی که امکان استفاده بعدی آن سهولت را بخواهد. این تریلیگ فیزیکی و مفید است.

۸ - (A) Assemble: مونتاژ قطعه، این تریلیگ مفید و هدف اصلی است.

۹ - (Da) Disassemble: جداسازی دو قطعه، این تریلیگ مفید و هدف اصلی است.

۱۰ - (U) Use: استفاده از ابزار برای جداسازی و یا اتصال دو شی. این تریلیگ مفید و هدف اصلی است. (« نوع » RL نشان داده می شود. این تریلیگ فیزیکی

و مفید است.

۱۱ - (H) Hold: نگاه داشتن شی در یک دست هنگامی که دست دیگر کاری روی آن انجام می دهد. این تریلیگ فیزیکی و غیر مفید است (گروه تأخیرات).

۱۲ - (Pl-Pn) Plan: تعیین آنچه که باید در مرحله بعدی به انجام برسد. این تریلیگ نهضی و غیر مفید است.

۱۳ - (Ad) Avoidable delay: تأخیر قابل اجتناب، غیر مفید (گروه تأخیرات).

۱۴ - (Ud) UnAvoidable delay: تأخیر اجتناب پذیر، غیر مفید (گروه تأخیرات).

۱۵ - (R) Rest to overcome fatigue: فائق شدن بر خستگی، غیر مفید (گروه تأخیرات).

۱۶ - (I) Inspect: بررسی انطباق شیء با اندازه، شکل، رنگ استاندارد یا سایر خصوصیات کیفی از قبل تعیین شده. به منظور بهبود فعالیتهای مختلف می توان از چک لیستی مطابق زیر استفاده کرد پاسخ به سوالات زیر نشان دهنده نقاط و فرستهای بهبود در این خصوص می باشد.

### چک لیست سوالات تربیلیگ ها

:Search

۱ - آیا اقلام به خوبی مشخص شده‌اند، آیا می توان از برچسب و رنگ کمک گرفت؟

۲ - آیا می توان از ظروف شفاف استفاده کرد؟

۳ - آیا لی اوت (Layout) بهتر استگاه کاری این تریلیگ را حذف خواهد کرد؟

۴ - آیا میزان روشنایی کافی است؟

۵ - آیا می توان ابزار و قطعات را در محل های از پیش تعیین شده قرارداد؟

:Select

- ۱ - آیا قطعات مشترک را می‌توان جایگزین یکدیگر نمود؟
- ۲ - آیا می‌توان ابزار را استاندارد کرد؟
- ۳ - آیا مواد و قطعات در ظروف مشترکی نگهاداری می‌شوند؟
- ۴ - آیا می‌توان از نفسه برای نگهاداری قطعات در محل های از پیش تعیین شده کمک گرفت؟

:Grasp

- ۱ - آیا برای کارگر امکان دارد بیش از یک قطعه را بردارد؟
- ۲ - آیا استفاده از ظروف لبه دار، گرفن قطعات کوچک را ساده می کند؟
- ۳ - آیا به منظور انجام این تربیلگ به صورت ساده و سریع می‌توان قطعات یا ابزار را در محل های از پیش تعیین شده خاصی قرارداد؟

- ۴ - آیا می‌توان از وسایل مغناطیسی، مکنده یا امثال آنها کمک گرفت؟
- ۵ - آیا امکان استفاده از نقاله وجود دارد؟
- ۶ - آیا کارگر قبلی می‌تواند قطعه را در محل از پیش تعیین شده ای قرارداد به نحوی که کارگر بعدی به سهولت تربیلگ را انجام دهد؟

:Move و Reach

- ۱ - آیا می‌توان مسافتها را کوتاه کرد؟
- ۲ - آیا می‌توان از سرسرمه کمک گرفت؟
- ۳ - آیا حمل و نقل ها را می‌توان از طریق مکانیزاسیون و استفاده از بدالهای پائی، راحتتر انجام داد؟
- ۴ - آیا به وسیله حمل تعداد بیشتری از قطعات به صورت بار واحد، مدت حمل و نقل کاهش می‌یابد؟
- ۵ - آیا تغییر جهت های ناگهانی قبل حذف هستند؟

:Hold

- ۱ - آیا امکان استفاده از تجهیزات مغناطیسی برای این منظور وجود دارد؟
- ۲ - آیا می‌توان از فیسکسپر دو تائی استفاده کرد؟

## Release

- ۱ - آیا می توان از بیرون انداز مکانیکی استفاده نمود؟
- ۲ - آیا ظروف مورد استفاده از نظر طراح و اندازه مناسب هستند؟
- ۳ - آیا امکان رها کردن همراه با همچنان چند قطعه وجود دارد؟

## :Position

- ۱ - آیا ترانسها قبل تغییر می باشند؟
- ۲ - آیا انجام این ترپلیگ بدیل وجود پیلسها مشکل شده است؟

## :Pre- Position

- ۱ - آیا می توان ابزارها را بالای ایستگاه کار آوران نمود؟
- ۲ - آیا می توان از راهنمای استفاده نمود؟

## :Inspect

- ۱ - آیا می توان بازرسی را حذف کرد یا آنرا با ترپلیگ دیگری ادغام نمود؟
- ۲ - آیا امکان استفاده از ابزارهای اندازه گیری چندمنظوره وجود دارد؟
- ۳ - آیا به وسیله افزایش روشنایی، زمان بازرسی کاهش خواهد یافت؟
- ۴ - آیا کارگر در فاصله مناسبی از قطعات قرار داشته و آنها را بازرسی می کند؟
- ۵ - آیا استفاده از چشم الکترونیکی امکان پذیر است؟
- ۶ - آیا حجم تولید بازرسی الکترونیکی را توجیه می کند؟
- ۷ - آیا بازرسی قطعات کوچک با استفاده از ذرهین راحت تر انجام می شود؟
- ۸ - آیا بهترین شیوه بازرسی بکارگرفته می شود؟

## :Use Dis -assemble , Assemble

- ۱ - آیا می توان از جیگ یا فیکسپر استفاده نمود؟
- ۲ - آیا استفاده از تجهیزات اتوماتیک امکان پذیر است؟
- ۳ - آیا همزمان می توان چند قطعه را موتاز کرد؟

- ۴ - آیا امکان استفاده از انبار کارآمدتر وجود دارد؟
- ۵ - آیا سرعت تغذیه انبار مناسب است؟
- ۶ - آیا می‌توان از انبار برق استفاده کرد؟

:Rest for overcoming fatigue .Plan ,Unavoidable delay ,Avoidable delay

این تربیگها کلأً باید حذف یا به حداقل برستند.

## **۲- تکنیک پرسشی یا فن سوال و جواب**

سوالات مربوطه در این روش را می‌توان به دو گروه سوالات اولیه و ثانویه تقسیم نمود.

**الف - سوالات اولیه: شامل موارد زیر می‌باشد:**

- ۱- هدف: به کدام منظور و هدف این کار انجام می‌شود؟ آیا هدف مورد نظر منطقی می‌باشد؟ آیا می‌توان فعالیت دیگری به جای فعالیت فعلی انجام داد؟ چه باقیستی انجام داد؟
- ۲- محل: چرا فعالیت در این محل انجام می‌شود؟ آیا ممکن است کار در محل دیگری انجام پذیرد؟ کجا باقیستی انجام شود؟
- ۳- زمان: چرا این کار در این زمان انجام می‌شود؟ آیا ممکن است در موقع دیگری انجام شود؟ زمان مناسب انجام کار کدامست؟

۴- شخص: چرا این کار توسط این شخص انجام می‌گیرد؟ آیا ممکن است شخص دیگری این کار را بهتر انجام دهد؟

- ۵- وسائل و لیاز: آیا انبار و وسائل بھتري جهت انجام این کار وجود دارد؟
- ۶- آیا می‌توان از انبار بھتري استفاده کرد؟ انجام پرسش های فوق و یافتن پاسخ برای این پرسشها تا حد زیادی می‌تواند در بهبود فعالیتها مفید واقع شود.

**ب- سوالات ثانویه: در روش سوال و جواب بگونه‌ای دیگر و بصورت علیقه بندی شده می‌توان سوالاتی را جنبه‌های مختلف پرسید. بدینه است پاسخ به این سوالات نیز می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود فعالیتها داشته باشد. سوالات این گروه را می‌توان در رابطه با موارد حمل و نقل موارد، انبار و قید و بندها، ماشین آلات، کارگر و شرطیت کاری پرسید.**

**۱- پیرامون مواد:**

- آیا می توان مواد ارزانتری را جایگزین نمود؟
- آیا موادی که به کارگر تحویل داده می شود بشكل یکنواخت و در وضعیت مناسب می باشد؟
- آیا وزن، اندازه، حجم و نوع مواد از لحاظ اقتصادی مناسب می باشد؟
- آیا از مواد داکثر استفاده به عمل می آید.
- آیا می توان از قطعات دور زی و ضایعات به نحوی استفاده مفید به عمل آورد؟
- آیا می توان مقدار مواد و قطعات انبار شده در فرایند تولید را کاهش داد؟

**۲- پیرامون حمل و نقل مواد:**

- آیا می توان تعداد دفعاتی را که مواد حمل و نقل می شوند کاهش داد؟
- آیا می توان مسافتی را که باید طی شود کاهش داد؟
- آیا مواد دریافتی، حمل شده و ذخیره شده در جعبه ها و خاروف مناسبی قرار دارند؟
- آیا تاخیر در رسیدن مواد به کارگر وجود دارد؟
- آیا می توان مواد را با نوار نقاله حمل نمود و از کارگر استفاده نکرد؟
- آیا می توان برگشت به عقب را کاهش داد و یا از بین برد؟
- آیا می توان با تغییر طرح استقرار یا ترتیب عملیات، حمل و نقل غیر ضروری مواد را از بین برد؟

**۳- پیرامون ابزار و قید و بندها:**

- آیا بهترین و مناسب ترین ابزار برای این کار استفاده می شوند؟
- آیا ابزارها در موقعیت خوبی قرار دارند؟
- اگر از ابزار برش فلزات استفاده می شود آیا زوایای برش آن صحیح است؟ و آیا به اندازه کافی تیز می شوند؟
- آیا می توان قید و بندها را به نحوی تغییر داد که عملیات ساده تر شود و احتیاج به مهارت کمتری داشته باشد؟
- آیا هر دوست در انجام کار از ابزارها و قید و بندها استفاده مفید می کنند؟
- آیا از وسائل نگهدارنده، خارج کننده، هدایت کننده و ... می توان استفاده نمود؟
- آیا از وسائل نگهدارنده، خارج کننده، هدایت کننده و ... می توان استفاده نمود؟

- آیا می توان تعداد آماده سازیها را برآنده ریزی تولید مناسب به یک اندازه مناسب تقلیل داد؟
  - آیا ابزار آلات و وسایل کمکی بدون تأخیر در دسترس هستند؟
  - آیا می توان سرعت مالشین را افزایش داد؟
  - آیا می توان از یک سیستم اتوماتیک برای تنظیمه مالشین استفاده نمود؟
  - آیا می توان دو یا چند عمل را بکدیگر ترکیب نمود؟
  - آیا ترتیب و توالی عملیات رامی توان تغییر داد؟
  - آیا می توان مقدار ضایعات و دور ریز را کاهش داد؟
  - آیا می توان قطعه را جهت عملیات بعدی در محل معینی قرار داد؟
  - آیا تاخیرها رامی توان کاهش داد یا حذف نمود؟
  - آیا می توان یک بازرسی را با یک عمل ترکیب نمود؟
- ۵- پیزامون کارگر:**
- آیا کارگر از لحاظ فیزیکی و فکری جهت انجام عملیات صلاحیت کافی را دارد؟
  - آیا می توان خستگی غیر ضروری را به وسیله تغییر ابزار، قید و بندها، طرح استقرار و ... کاهش داد یا حذف نمود؟
  - آیا نظرارت و سر پرداشتی رضایت بخش است؟
  - آیا می توان با آموزش پیشتر به کارگر بازدهی او را ایشتر کرد؟
- ۶- پیزامون صحیط کاری:**
- آیا نور، گرما و تهویه هوا برای کار مناسب است؟
  - آیا دستشوییها، رختکنها، استراحتگاهها و تسهیلات دیگر مناسب هستند؟
  - آیا خطرات ناگهانی در کار وجود دارد؟
  - آیا وضعیت طوری برای کارگر مهیا گردیده که بتواند بطور دلخواه نشسته یا ایستاده کار کند؟
  - آیا مدت زمان کار روزانه و استراحتهای ما بین آنها بر اساس پیشترین بازدهی اقتصادی تعیین شده است؟
  - آیا محوطه کاری تمیز و مرتب می باشد؟

## ۲- اصول اقتصادی حرکت

گیلبرت پس از مطالعات زیادی درباره سنجش حرکات، قوانینی را تدوین کرد که برای به وجود آوردن روشی بهتر و افزایش راندمان کارها اهمیت به سزانی داشت. اگرچه این اصول بعد از توسعه سایر محققین تکمیل گردید لیکن زیر بنای آنها توسعه گیلبرت ایجاد گردید. این اصول به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

**الف- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با استفاده از بدن انسان**

**ب- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طراحی و آرایش محل کار**

**ج- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طراحی ابزار آلات و تجهیزات**

اصول فوق مجموعاً ۲۲ مورد می باشد که در آینجا به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می شود.

**الف- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با استفاده از بدن انسان:**

۱- دو دست، حرکات خود را حتی الامكان با هم شروع و با هم ختم کنند.

۲- به جز هنگام استراحت، دو دست بیناید بطور همزمان بیکار باشند.

۳- حرکات بازوها بایستی متقاض و درجهات مخالف و همزمان انجام شود.

توضیح: این سه اصل بطور نزدیکی با هم ارتباط دارند و می توان آنها را تالما توضیح داد. بعضی از کارگران به اشتباه هنگام کارشی یا چیزی را که بایستی بر روی آن کار انجام شود با یک دست نگه می دارند و با دست دیگر کار مربوطه را انجام می دهند، در حالیکه این حالت معمولاً نامطلوب است و دو دست باید با هم هردو همزمان کار را شروع و ختم کنند و هر دو کار مفید انجام دهند بگونه ای که زمان مفید یکی از دستها صرف نگهادی شی نشود.

علاوه بر این بهتر است تا حد ممکن هر دو دست کارهای مشابه را انجام دهند زیرا انجام کارهای مشابه با دو دست بطور همراه سرعت انجام کار را افزایش می دهد و برای کارگر راحت تر است. بنابراین بهتر است ترتیب انجام کار را حتی الامکان بین گونه برای کارگر فراهم آورد.

حرکات متقاض را بازوها از تکان خودندهای بیرونده بدن می کاهد و فشار کمتری بر بدن وارد می شود و خستگی کمتری ایجاد می گردد. در صورتیکه نتوان از حرکات متقاض را بازوها و دست استفاده نمود، حرکات عمود بر یکدیگر توصیه می شود زیرا حرکات نا متقاض و همچجهت دستها و بازوها بیشترین خستگی را برای کارگر ایجاد می کند.

۴- حرکات دست و بدن بایستی در پایین ترین طبقه‌ای که ممکن است کار بطور رضایت بخش انجام شود، صورت گیرد. پنج طبقه کلی از حرکات دست به ترتیب از پایین ترین طبقه به بالاترین طبقه در زیر آمده است، عموماً با حرکت از مردم اتفاق نماید در اغلب کارها میزان خستگی افزایش می‌باشد.

#### الف- حرکات انگشتان

ب- حرکاتی که انگشتان، مج و ساعد را شامل می‌شود.

ج- حرکاتی که انگشتان، مج و ساعد را شامل می‌شود.

د- حرکاتی که انگشتان، مج، ساعد و بازو را شامل می‌شود.

ه- حرکاتی که انگشتان، مج، ساعد، بازو و شانه را شامل می‌شود.

توضیح: این اصل در واقع بر این موضوع تأکید دارد که مواد و ابزار کار بایستی در نزدیکترین نقطه ممکن به محل مورد استفاده قرار گیرند و حرکات دستها تا آنجا که کار اجازه دهد کوتاه باشد.

۵- حرکات دست اگر دارای منحنی پیوسته و یکنواخت و نرم باشد بهتر از حرکات مستقیمه الخط کوتاه، تند و دارای جهات

مخالف است. تغییرات ناگهانی در جهت حرکات نه تنها وقت گیرند بلکه برای کارگر نیز خسته کننده خواهد بود.

۶- کار باید طوری مرتب شود که حرکات چشم تا حد ممکن کم و نزدیک به یکدیگر باشند.

یعنی این که محل کار به نحوی طراحی شود (محل قرار گرفتن ابزار و قطعات...) که چشم ها تا حد امکان نزدیک به یکدیگر باشند. ضمناً برای انتخاب اشیایی که از چشم باشد برای جستجوی آنها استفاده شود، بایستی الشیا در محال قرار گیرند که چشمها بتوانند بدون حرکت سر آنها را ببینند. (چشم بسته)

#### ب- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طراحی و ارایش محل کار

۱- برای همه ابزار و یا مواد در منطقه کاری باید محل ثابت و معینی وجو داشته باشد تا تشکیل عادت امکان پذیر گردد. پراکنده مواد و ابزار در منطقه کاری موجب آشنازگی فکری کارگر و کاهش سرعت وی جهت هر بار جستجوی آنها می‌شود. در صورتی که محل ابزار و یا مواد مشخص باشد کارگر بطور اوتوماتیک و با کمترین کوشش فکری در هر بار به آنها دسترسی پیدا می‌کند.


۲- ابزار آلات، وسایل کنترل کننده و مواد بایستی در فاصله نزدیکی از محل مورد استفاده قرار گیرند تا زمان جستجو و دسترسی کم شود.

رایت این اصل باعث خستگی کمتر کارگر می شود. ضمناً باید سعی نمود مواد و ابزار مورد استفاده بصورت کمانهای دایره شکلی چیده شوند و از اینکه همگی در یک راستا قرار گیرند خود داری شود.

نکته: مفهوم محدوده نرمال انجام کار و حداکثر محدوده انجام کار

ناحیه نرمال: ناحیه‌ای است به مرکز آرژن و شعاع ساعد، مج و کف دست با انگشتان خمیده (در فضای XYZ).

ناحیه حداکثر: ناحیه‌ای است به مرکز شانه و شعاع کل دست با انگشتان خمیده (در فضای XYZ).



۳- جعبه‌ها و قفسه‌های تغذیه باید طوری طراحی گردند که با استفاده از نیروی جاذبه مواد را به محل کاری هدایت کنند.

جعبه هاییکه سلحنج پیشنهاد شنیدار هستند، امکان تغذیه مواد به وسیله نیروی جاذبه به محل کاری را فراهم نموده و از خم شدن بی مورد کارگر برای دسترسی به قطعات و برداشتن از آنها جلوگیری می کنند.

- ۴- چنانچه امکان استفاده از کانالهای هدایت کننده قطعات ساخته شده وجود داشته باشد، باید هم‌استفاده شود به‌طوری‌که کارگر ناچار نباشد کار تمام شده را با دست حمل کرده و به محل کارهای تمام شده ببرد.
- طرلحی کار باید طوری باشد که هر واحد قطعه‌ی محصول تمام شده با رهاشدن معمولی بدون حرکت اضافی و با استفاده از نزدیکی جاذبه به محل جمع آوری هدایت شود. این کار باعث صرفه جویی در زمان عملیات شده و به علاوه با رها کردن محصول تمام شده دو دست برای شروع سیکل بعدی بطور همزمان آماده خواهد بود. ضمناً اگر برای انتقال قطعات آماده از یک نقطه ناودانی استفاده شود، بایستی دقیقاً در محلی که قطعه کامل شده است و یا در نزدیکی آن نصب شود.
- ۵- مواد و ابزار بایستی به نحوی آرایش یابند که بهترین توالی حرکات را دارا باشند.
- قطعات و موادی که در شروع سیکل جاری مورد نیاز هستند باید نزدیک به نقطه رها کردن محصول تمام شده در سیکل قبل باشند. آرایش منطقه کاری بین طریق باعث می‌شود تا دو دست در شروع سیکل در بهترین حالت باشند.
- ۶- بایستی اقدامات اولیه برای تهییه نور کافی و مناسب انجام گیرد.
- نور کافی برای یک کار لزوماً برای کارهای دیگر کافی نخواهد بود. روشنایی مناسب شامل این است که شدت نور مناسب باشد، رنگ نور مناسب باشد، تشبع نداشته باشد و از سمت مناسب بتابد. ضمناً تفاوت بین درخشندگی قطعه و زمینه کاری (کتراست، Contrast) با انتخاب رنگهای مناسب می‌بایست رعایت گردد به نحوی که خستگی چشم تا حد امکان کاهش یابد.

#### ۷- اصول اقتصادی حرکت در رابطه با طرح ابزار آلات و تجهیزات

- ۱- برای نگهداری قطعه و آزاد کردن قطعه از تجهیزات کاری، بایستی حتی الامکان از جیگ و فیکسپررو یا سیستمهایی که توسط پا و پدال کنترل می‌شوند، استفاده گردد تا دستها برای انجام سیکل بعدی آزاد باشند.
- ۲- دو یا سه ابزار را در صورت امکان باید به نحوی که سهولت کار کردن امکان پذیر باشد، ترتیب نمود.
- چکش دوسر (مین کوبی و مین کشی)، گوشی تلفن، مداد پاک کن دار
- ۳- در کارهایی که هر انگشت حرکات معینی را انجام می‌دهد کار بایستی با توجه به گنجایش ذاتی انگشتان توزیع گردد. استفاده از دست راست توسط کارگر راست دست در انجام کارها، استفاده بیشتر از انگشتان سبابه و میانه نسبت به انگشتان سوم و چهارم (توزيع حروف صفحه کلید)

۴- دسته های ابزار کشتل و پیچ گوشتهای بزرگ باید طوری شوند که تا سر حد امکان پیشرتین سطح دست در تماس با دسته ابزار باشد خصوصا برای موقعی که احتیاج به اعمال نیروی پیشرتی وجود دارد.

#### نمایش فیلم مطالعه روش

### **۱-۴- طراحی مناسب ترین روش انجام کار**

تجزیه و تحلیل حرکات و فعالیتها فرصتهای خوبی را برای بهبود نشان می دهد، لیکن در گام بعدی باید روشها یا سیستمهای جایگزین روش فعلی را باید پیشنهاد داد و از بین انها بهترین روش را با توجه به شرایط واقعی کار انتخاب کرد. به عنوان مثال در صورت بررسی سیستم فعلی حمل و نقل مواد در مازمان و وجود اشکالات در آن، باید سیستمهای جدید حمل و نقل شناسایی و مناسب ترین را برای استفاده انتخاب کرد. به عنوان مثال دیگر در صورت استفاده نامطلوب از مواد اولیه و وجود ضایعات زیاد باید در خصوص روشهای جایگزین مانند بازیافت مواد، خریداری سیستم تولید یا تکنولوژی جدید و یا آموزش کارگران و ... بررسی های لازم را به عمل آورد و بهترین راهکار را انتخاب نمود.

## **۲- زمان سنجی و اهداف آن**

### **۱- ضرورت و اهمیت زمانسنجی**

زمان سنجی کاربرد تکنیک هایی است به منظور تعیین زمان استاندارد انجام کار برای یک کارگر واحد شرایط (نرمال) که کار مشخصی را در سطح کارائی مشخصی به انجام می رساند. کارگر واحد شرایط کارگری است که دارای مشخصات فیزیکی لازم (از لحاظ استعداد، تحصیلات، مهارت و دانش) جهت انجام کار به نحو رضایت‌بخش با رعایت اصول ایمنی، کیفی و کمی باشد.

#### **بخی از اهداف زمان سنجی عبارتند از:**

- ۱- تعیین هزینه نیروی انسانی درگیر در ساخت محصول
- ۲- تعیین تعداد کارگران تولیدی و غیر تولیدی مورد نیاز
- ۳- تعیین تعداد ماشین های تولیدی مورد نیاز
- ۴- تعیین حجم و مقدار تحویلی مواد به ایستگاه های کاری
- ۵- تعیین و برنامه زیری زمانی کل تولیدات کارخانه
- ۶- بررسی امکان ساخت یک محصول با توجه به امکانات موجود
- ۷- تعیین اهداف تولید
- ۸- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده
- ۹- بررسی کاریابی بخش ها و یا نیروی انسانی کارخانه
- ۱۰- داشتن هزینه واقعی تولید
- ۱۱- پرداخت های مالی و حقوقی به افراد و تعیین سیاست های تشویقی و پرداخت حقوق بر اساس بهره وری
- ۱۲- مقایسه آلتراژنیو های مختلف انجام کار از نظر زمانی و انتخاب بهترین آنها
- ۱۳- بالا نس کردن خلطوط موتور، ساخت و فعالیت های اعضا یک گروه
- ۱۴- استفاده از زمان در نمودارهای آنالیز روش ها، روابط انسان و ماشین و سایر نمودارهای مهندسی
- ۱۵- طراحی خط تولید و ایستگاه های کاری قبل از نصب فیزیکی آنها
- ۱۶- طراحی ابزار و وسایل و تجهیزات

دیگر سیستمهای مهندسی، صنایع

۱۸- کاربرد در بسیاری از فعالیت‌های اداری پژوهه‌های عمرانی و خدماتی، بیمارستان‌ها و غیره

همچنین معمولاً می‌توان از تابع زمان سنجی به منظور دستیابی به مقاصد زیر استفاده نمود:

## ١- برآورد تعداد مالشینیں آلات موردنیاز

## ۲- مقایسه روش های مختلف انجام عملیات

۲- بروز نامه ریزی و کنترل تولید

۱۴- برنامه ریزی نیروی انسانی

## ٥- متعادل نمودن خطوط تولید

۶۰- تعیین قیمت تمام شده

## ۷- اجرای سیستم حقوق و دستمزد تشویقی

۲-۲- روشهای کلی زمانسنجی

در سیستم های زمان سنجی فعالیت ها به دو گروه تقسیم می شوند: **فعالیت های تکراری و فعالیت های غیرتکراری.** فعالیت های تکراری به آن گروه از کارها اطلاق می گردد که به صورت پیوسته در سالان تولید انجام می شوند. زمان فعالیت های تکراری به آن گروه از کارها اطلاق می گردد که به صورت پیوسته در سالان تولید انجام می شوند: زمان

فعالیت های غیر تکراری شامل آن، نوع فعالیت های، هستند که به ندرت تکرار می شوند، مانند فعالیت های تمثیل اشیاء،

برای هر یک از فعالیت‌های فوق می‌توان از سیستم معینی از روش‌های زمان‌سنجی استفاده نمود. روش‌های مختلف

زمان سنجی به شرح زیر می باشد:

## الف - روش های مشاهده مستقیم

1 Direct Observation Methods

در این روش ها، مشاهده کار حین عملیات الزامی است تا بتوان ابتدا زمان مشاهده شده را تعیین و سپس زمان نرمال و آنگاه استاندارد را محاسبه نمود. زمان سنجی در این حالت، بدون انجام کار و مشاهده کار امکان پذیر نیست. روش های

مشاهده ای با سه روش متفاوت انجام می گیرد که عبارتند از:

**۱- زمان سنجی با ساعت های متوقف شونده یا گرونومر<sup>۵</sup>**: عبارت است از اندازه گیری زمان لازم جهت انجام فعالیتی مشخص در سطح عملکرد تعریف شده با استفاده از کرونومتر و مشاهده مستقیم در طول چند سیکل محدود که در این جزو به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

**۲- روش نمونه بوداری فعالیت (کار)<sup>۶</sup>**: این روش برای تعیین درصد اختصاص زمان به یک فعالیت خاص از طریق نمونه برداری تصادفی در یک بی بود زمانی مشخص به کار گرفته می شود. در این روش، به طور مستقیم زمان استاندارد برای فعالیت های مختلف تعیین نمی شود بلکه مشخص می گردد که یک فرد یا یک ماشین، چند درصد از زمان مفید خود را صرف فعالیت های مختلف کرده است.

در این روش، در طول یک بی بود زمانی تعداد زیادی مشاهدات آنی از گروه ماشین آلات، فرایندها و یا کارگران انجام می پذیرد و در هر مشاهده آنچه را که در آن لحظه اتفاق می افتد ثبت می کند. درصد مشاهدات ثبت شده جهت یک فعالیت یا تأخیری خالص، به عنوان مقیاس جهت درصدی از زمان که در طی آن، آن فعالیت یا تأخیر خاص اتفاق می افتد در نظر گرفته می شود.

این روش بیشتر در مورد کارهای دفتری و اداری و اصولاً کارهایی که اجرای آنها منظم و تکراری نباشد، به کار می رود. تنبیه حاصل از این روش کاربرد فراوانی در تخصیص الونس ها، میزان استفاده از ماشین آلات، تعیین درصد زمان توقف ماشین های تولیدی ... دارد.

**۳- روش زمان سنجی گروهی (GTT)**<sup>۷</sup>: یک روش کارآمد و انعطاف پذیر ارزیابی کاربرای فعالیت های گروهی است که به کمک آن یک زمان سنج می تواند کار از دو تا پانزده نفر یا ماشین را به طور همزمان زمان سنجی نماید. در این روش زمان سنج عناصر کاری را در فواصل زمانی ثابت از پیش تعیین شده مشاهده کرده و بر مبنای آن مقادیر زمان عناصر را تعیین می نماید.

<sup>2</sup> Stop Watch

<sup>3</sup> Activity Sampling (Work Sampling)

<sup>4</sup> Group Timing Technique (GTT)

(روش زمان سنجی گروهی دارای شباهت زیاد با روش نمونه برداری از کار می باشد. در هر دو روش با انجام نمونه برداری، کسب نتایج معینی از طبیعت جامعه مورد نمونه برداری امکان پذیر می باشد لیکن اختلاف مختصر در طرح نمونه برداری فواصل ثابت در روش گروهی و فواصل متغیر در نمونه برداری فعلیت) موجب می گردد که این دو روش دارای دو مدل ریاضی کاملاً مختلف باشند.

این روش هنگامیکه هدف، بررسی یا اندازه گیری فعالیت هایی باشد که مشاهده آنها براحتی صورت گرفته و در محل های محدودی انجام می گیرند و چندین این اثر، ماشین و سایر مرکز فعالیت، مورد مطالعه می باشد، روشی سودمند است.

### ب- روش های ترکیبی<sup>۵</sup>

در این گونه روش ها، عملیات زمان سنجی بدون مشاهده مستقیم انجام می شود، در حقیقت با استفاده از اطلاعات استاندارد حاصل از آمارهای قبلی و سیستم های بین المللی زمان های از پیش تعیین شده حرکات، زمان استاندارد عملیات تعیین می گردد. اهم این روش ها عبارتند از:

- ۱- استفاده از داده های استاندارد<sup>۶</sup>:** این روش عبارت است از تعیین ارتباط بین مشخصات مربوط به عملیات از یک طرف و زمان نزمال آن از طرف دیگر، به طوری که با استفاده از این ارتباط، محاسبه زمان نزمال امکان پذیر باشد. این ارتباط معمولاً به صورت مدل ریاضی، جدول، منحنی و... نشان داده می شود.  
داده های استاندارد از مجموعه استاندارد زمانی عناصری که قبل از نحو صحیحی زمان سنجی شده اند به دست می آید. در این سیستم استانداردهای زمانی عناصر، طبقه بندی و بحسب مورد از آنها استفاده می گردد. امروزه داده های استاندارد از جداول استاندارد عناصر، منحنی ها و جداولی که اندازه گیری زمانی از یک کار معین را بدون استفاده از ساعت زمان سنجی انجام می دهند، تشکیل یافته اند. این روش در مواردی به کار گرفته می شود که تنوع کارها از نظر ماهیت اندک ولی مشخصات عملیات متغیر باشد مانند برشکاری قطعات بزرگ فلزی.
- ۲- سیستم های زمان های از قبل تعیین شده برای حرکات (PMTS)<sup>۷</sup>:** این روش ها، روش های پیشرفته ای هستند که به هدف تعیین زمان مورد نیاز برای انجام عملیات مختلف از طریق به دست اوردن استانداردهای از پیش تنظیم شده زمانی براز حرکات مختلف به کار گرفته می شوند. در این روش، با استفاده از جداول استانداردی که حاوی زمان حرکات

<sup>5</sup> Synthetic Methods

<sup>6</sup> Using Standard Data

<sup>7</sup> Pre-Determined Motion Time Systems

جزئی دست ها و سایر اعضاي بدن تحت شرایط مختلف می باشد، زمان فرمال انجام عملیات تعیین می گردد. این تکنیک در فعالیت های دقیق دستی، کاربرد گسترده ای دارد. برخی از این روش ها عبارتند از:

MTM-V<sup>۱۵</sup>, MTM-B<sup>۱۶</sup>, MTM-C<sup>۱۷</sup>, MTM-3<sup>۱۸</sup>, MTM-2<sup>۱۹</sup>, MTM-1<sup>۲۰</sup>, MTM<sup>۲۱</sup>, MTM<sup>۲۲</sup>, MTM-UMS<sup>۲۳</sup>, ... MTM-PECA<sup>۲۴</sup>, MTM-ETA<sup>۲۵</sup>, MTM<sup>۲۶</sup>, 4M-DATA<sup>۲۷</sup>, MTM-M<sup>۲۸</sup> و ...

Most-C<sup>۲۹</sup>, Basic Most<sup>۳۰</sup>, MOST<sup>۳۱</sup>, شامل سیستم های سیستم توالی عملیاتی مینارد (خانواده MOST-C<sup>۳۲</sup>)<sup>۳۳</sup> شامل سیستم های

Computerized MOST, Maxi MOST, Mini MOST

MODAPTS, UDS, MSD, Work Factor PTS مانند PTS

### ۲- روش های تخمینی

روش های تخمینی به دو صورت تخمین تحلیلی و تخمین مقایسه ای انجام می شوند:

۱- **تخمین تحلیلی**<sup>۳۴</sup>: از این روش برای زمان سنجی فعالیت های غیر تکراری در حالاتی که امکان جمع آوری داده های

کافی وجود ندارد استفاده می شود.

۲- **تخمین مقایسه ای**<sup>۳۵</sup>: منحصوص افراد خبره، برای برآورد زمان انجام کارهای است. در این روش زمان مربوط به یک

فعالیت از طریق مقایسه محتوای کاری یک سری فعالیت های مشخص شده به دست می آید.

## ۲-۳- تکنیک ریاضی با سعهای متوقف شونده

<sup>۸</sup> Methods Time Measurement

<sup>۹</sup> MTM- First Generation

<sup>۱۰</sup> MTM- Second Generation

<sup>۱۱</sup> MTM- Third Generation

<sup>۱۲</sup> MTM- Clerical

<sup>۱۳</sup> MTM- Bygg

<sup>۱۴</sup> MTM- Verkygmaskiner

<sup>۱۵</sup> MTM- Magnification

<sup>۱۶</sup> Micro- Matic Methods and Measurement

<sup>۱۷</sup> MTM- Universal Maintenance Standard

<sup>۱۸</sup> MTM- Elemental Times in Agriculture

<sup>۱۹</sup> MTM- Personnel Evaluation Computer Assisted

<sup>۲۰</sup> Maynard Operation Sequence Technique

<sup>۲۱</sup> MOST- Clerical

<sup>۲۲</sup> Estimating Methods



<sup>۲۳</sup> Analytical Estimating

<sup>۲۴</sup> Comparative Estimating

### مثال از روش زمانسنجی با کرونومتر:

کارگری مسئول کار با نوعی دستگاه پرس می‌باشد که از طریق آن ورقه‌های فولادی به ابعاد  $5 \times 25 \times 5$  به شکل زیر پرس شده و سه قطعه از هر ورق به ابعاد نشان داده شده روی نقشه تولید می‌گردد. ۲ قطعه X و یک قطعه لا) جهت تولید در یک سیکل کاری عملیات (عنصر کاری) زیر توسط کارگر صورت می‌گیرد.

- ۱- برداشتن ورق فلزی از ابزار موقت موجود در کنار ماشین در ناحیه نرمال کاری کارگر و قراردادن آن در دستگاه (A)
- ۲- جدا کردن دست از ورق و پایین آوردن سمهه (ضریبه زن) و انجام عمل برش الگوهای مشخص شده بر روی ورق (B)
- ۳- بالا بردن سمهه و برداشتن ضایعات و قرار دادن آن در ناحیه نرمال کاری کنار دستگاه و برگشت به وضعیت عادی (C)



فرض کنید از عناصر کاری فوق، زمانسنجی با کرونومتر در حالت گستته طی ۱. سیکل کاری به عمل آمده و نتایج زیر به همراه ضریب عملکرد کارگر در رابطه با هر عنصر کاری به دست آمده است (زمانها بر حسب ثانیه و ضریب عملکرد به صورت تحریری داده شده است).

فرم ثبت مشاهدات زمانسنجی

دیارنامه: بخش پرسکاری

صفحه: ۱ ...

زمان ختم: X

عملیات: پرسکاری ورق فولادی چهت تولید قطعات Y , Z

پرس: P210105  
ملشین: پرس

ابزارها و گیره ها: قالب F101

قطعه / محصول: قطعات Y , Z

شماره رسمن: B 231/9

مواد: فولاد

کیفیت: مطابق نشده

زمان نرمال: ۱۵

زمان: ۱۵

زمان: ۱۰۰

**سؤالات:**

الف- آیا تمام داده های زمانهای مشاهده در رابطه با هر عنصر کاری از توزیع نرمال برخوردار هستند؟ (به عبارت دیگر آیا تحت کنترل هستند)

روشهاي مختلفي برای تشخيص و آزمون نرمال بودن مشاهدات وجود دارد. يكى از ساده ترين روشها که به طور ذهنی و چشمی با رسم نموداري روی صفحه احتمال نرمال انجام می شود به شرح زير است (اليته در اين روش دست کم باید ۱۵ تا ۲۰ مشاهده وجود داشته باشد که ما در اینجا به ذيل وجود ۱۰ مشاهده برای هر عنصر استثناء برای فهم موضوع آن را به کار می گيریم):

- ۱- تعداد  $n$  مشاهده موجود را ز کوچک به بزرگ مرتب کنید.
- ۲- محور افقی را برای نمایش همه داده های مرتب شده مقیاس بندی کنید.
- ۳- بر اساس مشاهده مرتب شده  $i$  ام در محور افقی ( $i=1, 2, \dots, n$ ) مقدار متاظر با هر مشاهده را روی محور عمودی از فرمول  $\frac{(i-0.5)}{n}$  نمایش دهید.

- ۴- نمودار حاصل را يك خط مستقيمه (خط نرمال) گذرنده از بين نقاط موجود مقایسه کنيد. وجود انحرافات منظم نشان دهدنه نرمال بودن توزيع مشاهدات است.


در مورد مثال فوق در خصوص داده های عنصر A که به ترتیب عبارتند از: ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۱، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۶، ۱۶، ۱۵، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۹

مرتب سازی مشاهدات از بزرگ به کوچک :

محاسبه مقادير محور عمودي (مثالا در مورد ۱۳ به عنوان اولين داده مقدار از رابطه  $\frac{(1-0.5)}{10}$  به دست می آيد که معادل ۰.۰۵ است)

۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹.۵
۰.۹۵	۰.۸۵	۰.۷۵	۰.۶۵	۰.۵۵	۰.۴۵	۰.۳۵	۰.۲۵	۰.۱۵	۰.۰۵	۰.۰۰

نمودار مربوطه به شکل زیر می باشد که نشان دهنده نرمال بودن مشاهدات است. زیرا داده ها به صورت تقریباً منظم در طرف خط نرمال قرار می گیرند. و اختلاف کمی با خط دارند. در صورتیکه احسانس شود داده هایی از خط نرمال فاصله بیشتری دارند یا تراکم داده ها در یک طرف خط بیشتر است، آن داده ها باید حذف و داده های دیگری به جای آنها باید کسب شوند و مجدداً نمودار نرمال برای آنها رسم شود.



در مورد سایر عناصر کاری نیز چنین نموداری باید رسم شود و از نرمال بودن آنها اطمینان کسب شود. فرض کنیم چنین کاری انجام شده و نرمال بودن داده ها حاصل شده است.

ب- زمان نرمال هر یک از مشاهدات به دست آمده را با فرض ضریب عملکردی داده شده، بر روی جدول ثبت کنید.  
این مورد روی جدول درستون زمان نرمال انجام شده است. برای محاسبه زمان نرمال باید زمان مشاهده را در ضریب عملکرد ضرب نمود.

ج- زمان نرمال (متosط زمان نرمال) هر عنصر کاری را بدست آورد.

زمان نرمال هر عنصر کاری متosط زمانهای نرمال موجود است. با توجه به جدول در مورد عنصر A

$$\frac{15 + 15.20 + 16.15 + 13.65 + 16 + 15 + 14 + 14.40 + 17.10 + 17.10}{10} = 15.36$$

در مورد عناصر دوم و سوم یعنی B و C مقادیر زمان نرمال به ترتیب برابر است با: ۱۵.۳۰ و ۱۵.۳۵

۵- با فرض اینکه درصد لونسها یا بیکاریهای مجاز به ترتیب در رابطه با عناصر ۱، ۲ و ۳ معادل ۱۸٪، ۲۰٪ و ۱۶٪ تعیین شده باشد، زمان استاندارد هر عنصر را بدست آورید.

$$ST_1 = 15.36 \times (1+0.18) = 18.12$$

$$ST_2 = 30.35 \times (1+0.20) = 36.42$$

$$ST_3 = 12.65 \times (1+0.16) = 14.67$$

۶- زمان استاندارد انجام کل کار یک سیکل را بدست آورید.

$$ST = ST_1 + ST_2 + ST_3 = 69.21$$

و در صورتیکه بخواهیم ۱۰۰ عدد از محصولی که در آن ۳ عدد قطعه نوع  $\frac{1}{2}$  و ۲ عدد قطعه نوع  $\frac{1}{4}$  مصرف می شود، تولید کنیم، به چه مقدار زمان بر حسب ساعت نیاز خواهیم داشت؟ چند روز کاری ۸ ساعته که بطور متوسط ۱۰ درصد اوقات ملاشین آلات آن به دلیل نرسیدن مواد یا خرایی دچار توقف است، مورد نیاز خواهد بود؟ برای رسیدن به این تعداد محصول نیاز به ۳۰۰۰ عدد قطعه  $\frac{1}{2}$  و ۲۰۰۰ عدد  $\frac{1}{4}$  داریم. بنابراین حداقل باید ۲۰۰۰ عدد ورق پرس شود که کلانیاز به  $2000 \times 2 \times 12.65$  ثانیه یا  $50200$  ثانیه معادل  $50200 / 3600 = 13.94$  ساعت خواهیم داشت. همچنین تعداد روزهای کاری مورد نیاز برابر است با:

$$50200 = 5 \times 8 \times 1000$$

این روش، یکی از عده ترین سیستم های زمان سنجی است که در طی آن و در حین انجام کار با توجه به مشاهده مقتضیمی که از سیکل کاری صورت تکراری انجام می پذیرد زمان سنجی انجام می گردد.

#### از این روش می باشد فقط برای

فعالیت هایی که به صورت تکراری انجام می پذیرد استفاده نمود. خصوصیات مهم این سیستم زمان سنجی، آن است که هر چه تعداد مشاهده سیکل کاری افزایش یابد وقت نتایج بدست آمده بهبود می یابد. چهار اصل عده نزدیک در این سیستم زمان سنجی برقرار است:

۱. نقطه شروع و ختم دقیق کار و روش انجام کار شامل کلیه جزئیات آن مانند: مواد، ماشین آلات، شرایط کاری و مسایر موارد دیگر باید دقیقاً مشخص شود.
۲. یک سیستم ثبت زمان مشاهده برای کار مورد مطالعه تعیین شود.
۳. مفهوم واضحی از ضریب عملکرد تعیین شود.
۴. روشی برای تخصیص الونس به عناصر کاری تعیین شود.

### Stop Watch

- مراحل زمان سنجی به روش
- ۱- انتخاب سیکل کاری
  - ۲- تهییم سیکل کاری به عناصر موجود در آن و تعیین نوع عنصر
  - ۳- مشاهده و ثبت زمان مشاهده شده
  - ۴- تعیین تعداد سیکل های مورد مشاهده
  - ۵- تعیین ضریب عملکرد اپراتور<sup>۲۵</sup>
  - ۶- تعیین زمان پایه (نرمال)
  - ۷- شناسایی و تعیین زمان های مجاز (الونس)
  - ۸- تعیین زمان استاندارد

## ۱- انتخاب سیکل کاری

سیکل کاری عبارت است از توالی عناصری که برای انجام و یا تکمیل یک فعالیت لازم می باشد. سیکل کاری، تقدم و تأخیر عناصر می باشد که جهت انجام یک کار و یا ساخت یک واحد محصول مورد نیاز است. یک سیکل کاری با شروع اولین عنصر شروع می گردد و آنقدر ادامه پیدا می کند تا به نقطه شروع همان عنصر که در واقع نقطه شروع سیکل دوم می باشد برسد. با انتخاب سیکل کاری، در حقیقت عملیاتی که می بایست زمان سنجی گردد، انتخاب شده است. به منظور زمان سنجی می بایست سیکل کاری را به اجزای کوچکتر تقسیم کرده و به جای تعیین زمان کل سیکل، زمان انجام هر یک از اجزای کاری را ثبت نمود.

## ۲- تقسیم سیکل کاری به عناصر موجود در آن و تعیین نوع عنصر

یک عنصر عبارتست از یک بخش متمایز شده از یک کار مشخص که به منظور دقت زمان سنجی و سهولت تجزیه و تحلیل انتخاب می گردد. تقسیم سیکل کاری به عناصر به دلایل زیر انجام می شود:

- تقسیک زمان کار ملشین از زمان کار کارگر به منظور امکان تخصیص ضریب عملکرد متفاوت
- عدم محاسبه زمان های غیرموثر و حذف زمان عناصر زائد
- افزایش دقت در تعیین ضریب عملکرد
- سهولت تشخیص و شناسایی عناصر گاهگاهی
- امکان مقایسه عناصر مشابه در کارهای مختلف
- امکان تدقیک عناصر ثابت و عناصر متغیر
- امکان تعیین زمان استاندارد برای عناصر تکراری

عنصر کاری انواع مختلفی دارد و به هشت نوع به شرح زیر تقسیم می شوند:

الف- عنصر تکراری: عنصری که در هر یک از سیکل های کاری تکرار می شود. مثل گرفتن قطعه با دست و کنار گذاشتن

یک قطعه تمام شده.

ب- عنصر موقت (گاهگاهی): عنصری که در همه سیکل های کاری اتفاق نمی افتد و ممکن است در فواصل مخلوط با

نامنظم تکرار شود. عنصر موقت (گاهگاهی) یک قسمت مفید از کار است و در محاسبه زمان استاندارد عملیات سهم آن در

هر سیکل کاری در نظر گرفته می شود. مثل تعمیر کردن دستگاه، تنظیم ماشین، برداشتن یک مشت پیچ و مهده از محل ماشان و قراردادن آنها در نزدیکی محل موتناه.

**۴- عنصر ثابت:** عنصری است که زمان آن در هر هنگام که سیکل انجام شود ثابت باقی می ماند و با تغییر مشخصات قطعه یا محصول تغییر نمی کند. مثل روشن کردن ماشین باستن یک پیچ و لاستیک یا محصول تغییر نمی کند. مثل روش کردن ماشین باستن یک پیچ و لاستیک یا محصول تغییر نمی کند. مثل برش کردن ماشین باستن یک پیچ و لاستیک یا محصول تغییر نمی کند.

**۵- عنصر دستی:** عنصری است که توسط دست کارگر انجام می شود. این مورد سایر اضای بدن را نیز شامل می شود. مثل نصب قطعه با دست، جوشکاری و...  
**۶- عنصر مایه‌نی:** عنصری است که به صورت اتوماتیک بوسیله یک ماشین تولیدی انجام می پذیرد و کارگر نقشی در آن ندارد. مثل تراشیدن یک قطعه بوسیله ماشین تراش اتوماتیک.  
**۷- عنصر حاکم (تعیین کننده):** عنصری است که زمان مربوط به آن از زمان عناصر دیگر که همزمان با آن یا به موازات آن انجام می شود بیشتر طول می کشد. مثلاً در ضمن یک عمل ماشین تراش چند عمل دیگر توسط اپراتور، مجرزاً از عمل تراش انجام می گیرد و طول زمانی تراش دادن بیشتر از زمان آن اعمال است.  
**۸- عنصر خارجی:** عنصری است که در طی زمان سنجی دیده می شود ولی یک قسمت غیرضروری در انجام کار نمی باشد و یا عنصری است که وقوع آن از قبل پیش بینی نشده باشد. مثل سنباده زدن قطعه ای که زنگ زده، آب خوردن در چین انجام کار و...

**چند قانون در مورد روش تقسیم یک سیکل کاری به عناصر موجود در آن وجود دارد:**  
۱. عناصر باید به سادگی قابل تشخیص، با نقطه شروع و ختم معین باشد. این نقاط شروع و ختم بوسیله یک صدا متوقف کردن ماشین، بازکردن جیگ، پایین گذاشتن ابزار) و یا بوسیله یک تغییر جهت دست و یا بازو قابل تشخیص می باشد. این نقاط به عنوان نقاط انفال شناخته شده اند نقطه انفال بعضی لحظه ختم یک عنصر و شروع عنصر بعدی.

۱. عناصر باید به اندازه‌ای کوتاه باشند که به راحتی قابل زمان سنجی توسط یک فرد زمان سنج تعیین یافته باشند. این زمان بستگی به تجربه و مهارت زمان سنج دارد که معمولاً برای زمان سنج تعلیم یافته و ماهر ۴/۲ ثانیه و برای زمان سنج تازه کار، ۲/۴ تا ۶ ثانیه می‌باشد.
۲. حتی الامکان عناصر - به خصوص عناصر دستی - به نحوی انتخاب گردد که نشان دهنده یک بخش طبیعی، متحده، یکنواخت و قابل تشخیص از عمل باشند.
۳. عناصر دستی باید از عناصر مالشینی جدا گردد و زمان عناصر دستی در کنترل کامل اپراتور باشند. جدا کردن زمان عناصر دستی و مالشینی در هنگام تعیین استانداردهای زمانی بسیار مهم است.
۴. عناصر دستی باشد از عناصر متغیر جدا گردد.
۵. عناصر ثابت باید از عناصر متغیر جدا گردد.
۶. عناصری که در تمامی سیکل‌ها به وقوع می‌پیوندند (عناصر موقت، خارجی و...) باید به طور جداگانه از زمان‌های عناصری که در کلیه سیکل‌ها به وقوع می‌پیوندند زمان سنجی شوند.
۷. لزوم تعیین تعداد نقاط انفصال مناسب به میزان زیادی بستگی به نوع تولید، طیعت عمليات و نتایج مورد انتظار دارد.
۸. عناصر باید در تعدادی از سیکل‌ها کنترل گردد و قبل از زمان سنجی نوشتہ و مشخص شوند. مشخصاتی مانند سرعت، میزان بارگذاری، عمق و طول و... باید بالافصله بعد از شرح عنصر نوشتہ شوند.

### **۳- مشاهده و ثبت زمان مشاهده شده**

پس از انتخاب عناصر کاری، زمان سنجی آنها شروع می‌گردد. زمان گیری عبارت است از مشاهده و ثبت زمان معرف شده برای عناصر مختلف کاری به وسیله کرونومتر و مشخص نمودن ضریب عملکرد برای آنها. اثواب مختلفی از کرونومترها به منظور زمان گیری وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از ساعت‌های زمان سنجی بازگشت به صفر، ساعت‌های بدون بازگشت به صفر، ساعت‌های با عقربه جدا کرونومتر دیجیتالی و... روش‌های ثبت نتایج زمان سنجی که برای استخراج زمان مشاهده شده به کار می‌روند عبارتند از:

**الف - روش پیوستنه (تجمیعی)** <sup>۲۶</sup>: در این روش، زمان به صورت پیوسته از شروع عنصر اول تا ختم آخرین عنصر ادامه می‌باشد و در انتهای هر عنصر زمان آن ثبت می‌گردد. هدف این روش آن است که کلیه زمان‌های سیکل ثبت گردد. زمان

سبحی پیوسته جهت عناصر کوتاه در سیکل کوتاه مناسب تر می باشد. مشکل این روش این است که اپراتور ممکن است در خواندن زمان هر عنصر کاری، دچار اشتباه شود اما در زمان کل انجام کار تغییری حاصل نمی شود.

**ب- روش گستاخه (جدا)**<sup>۲۷</sup>: در این روش، به هنگام پایان عنصر کاری اول، زمان آن را خوانده، ساعت را به صفر برگردانده، بالا فاصله شروع به کار نموده و زمان عنصر بعد را از صفر شروع می نماید و درنتیجه زمان هر عنصر مستقیماً بدست می آید. در صورتیکه کار طولانی بوده و عناصر آن نیز طولانی باشند از سیستم جدا می توان استفاده نمود، زیرا در چنین صورتی خطابه قدری کم می شود که قبل توجه نیست. این روش برای زمان سنجی سیکل های عملیاتی که زمان بسیار کوتاهی دارند، مناسب نمی باشد و چنانچه زمان تک تک عناصر یک سیکل کوتاه را خواسته باشیم، نمی توانیم از طریق زمان سنجی با کرونو متر زمان آن را به دست آوریم. در چنین حالتی از زمان گیری تضادی استفاده می شود.

**ج- روش تفاخاضلی یا دیفرانسیلی**<sup>۲۸</sup>: در این روش، در هر زمان سنجی از یک سیکل، یکی از عناصر را حذف نموده و زمان

بقیه عناصر مجموعاً ثبت می گردد.

**د- روش استفاده از چند کرونو متر به هم پیوسته:** در این روش، در ابتدای زمان سنجی سیکل کاری با فشار دکمه کرونو متر، عقریه اول شروع به کار می کند و به محض مشاهده نقطه انقضای این عنصر اول مجدداً دکمه کرونو متر اول فشار داده می شود. در این لحظه ضمن توقف عقریه کرونو متر دوم به صورت اتوماتیک شروع به کار می نماید و متصدی زمان سنجی می تواند زمان مشاهده شده عنصر اول را بثت نماید و کرونو متر دوم زمان عنصر دوم را نشان می دهد. به محض پایان عنصر کاری دوم، مجدداً دکمه کرونو متر اول فشار داده می شود تا کرونو متر دوم متوقف شده و اتوماتیک عقریه کرونو متر سوم شروع به کار نماید و در کرونو متر اول نیز همزمان عقریه ها به صفر بر می گردد و در این فاصله اپراتور می تواند نتایج زمان مشاهده شده عنصر دوم را یادداشت نماید و به همین شکل کار ادامه می باید تا زمان تک تک عناصر کاری به دفاتر مورد نیاز استخراج گردد.

<sup>27</sup> Snap Back

<sup>28</sup> Differentiate Timing

### ۴- تعیین تعداد سیکل های مورد مشاهده

زمان سنجی یک روش نمونه برداری و آماری است و دقت در مقادیر نهایی بدست آمده نشان دهنده مقادیر حقیقی زمانی عناصر می باشد و زمان کل عمل بستگی به اندازه نمونه دارد. نمونه ها در واقع سیکل های مورد زمان سنجی می باشند و جامعه آماری، سیکل های عملیات در جریان مدام تولید در طول زمان می باشند. میانگین نمونه باید در حد منطقی نزدیک به میانگین جامعه باشد.

چون زمان سنجی یک نمونه گیری آماری می باشد، لذا هرچه تعداد دفعات زمان سنجی (تعداد نمونه) کم باشد، انحراف از میانگین زمان واقعی کار بیشتر و خطا زیاد می شود. از طرفی اگر تعداد نمونه ها بسیار زیاد باشد، در این صورت دستیابی به این نمونه ها به وقت بسیاری نیاز داشته و کاری مشکل و هزینه زا خواهد بود. بنابراین تحلیل گر پایستی به اندازه کافی مشاهده داشته باشد. این اندازه می بایست در حد وسط و درصدی قابل قبولی از خطا ما را به میانگین واقعی بسیار نزدیک سازد. برخی از روش های قبل استفاده به منظور تعیین تعداد سیکل های مورد مشاهده عبارتند از:

۱- روش تخمینی: در این روش، طبق جدول استانداری، می توان با توجه به زمان سیکل که طی چند بار زمان سنجی اولیه به دست آمده است، تعداد مشاهدات لازم را مشخص نمود. در این زمینه بعضی از شرکت های جدایی را تهیه کرده اند که نمونه ای از آن اورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، در روش تخمینی، زمان سیکل با تعداد مشاهدات مورد نیاز رابطه عکس دارد.

تعیین تعداد سیکل های مورد مطالعه (جدول تنظیمی شرکت جنوب الکترونیک)

زمان سیکل به دقیقه	تعداد سیکل های مورد مطالعه
۰.۱۰	۲۰۰
۰.۲۵	۱۰۰
۰.۵۰	۶۰
۰.۷۵	۴۰
۱.۰۰	۳۰
۲.۰۰	۲۰
۳.۰۰	۱۵
۴.۰۰-۵.۰۰	۱۰
۵.۰۰-۶.۰۰	۸
۱۰.۰۰-۱۲.۰۰	۵
۲۰.۰۰-۲۴.۰۰	۳
۴۰ و بیشتر	۰

## ۲- استفاده از توزیع بی: تعداد سیکل های مورد مطالعه را می توان به صورت ریاضی با استفاده از توزیع $t$ بدست آورد.

بدین منظور می بایست مراحل زیر را طی نمود:

۱- ثبت ۰ مشاهده اولیه ( $n$ ) برای سیکل های بیش از ۲ دقیقه، ثبت ۵ مشاهده اولیه ( $n$ ) برای سیکل های بیش از ۲ دقیقه

۲- تعیین میانگین مشاهدات اولیه ( $\bar{X}$ )

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

۳- تعیین مقدار انحراف معیار نمونه ها:

۴- فرض کردن مقدار خطای ( $K$ )

۵- تعیین مقدار  $t_{\alpha/2, n-1}$  از جدول توزیع  $t$

$$N = \left( \frac{tS}{K\bar{X}} \right)^2$$

توضیح اینکه از این روش زمانی که تعداد مشاهدات اولیه کوچکتر یا مساوی ۳۰ عدد باشد ( $n \leq 30$ ) استفاده می گردد و در صورتی که تعداد مشاهدات اولیه بزرگتر از ۳۰ باشد، می توان از توزیع نرمال استفاده نمود.

۳- استفاده از توزیع نرمال: همچنین تعداد سیکل های مورد مطالعه را می توان با استفاده از توزیع نرمال بدست آورد:

$$N = \left( \frac{2/\alpha \sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2}}{\sum X} \right)^2$$

توضیح اینکه معمولاً از ۹۹٪ فاصله اطمینان و ۵٪ ± خطای زمان سنجی استفاده می شود. این بدان معنی است که حاصل ۹۹٪ اوقات، میانگین نمونه با میزان واقعی زمان عصر بیش از ۵٪ ± تفاوت ندارد. برای فاصله اطمینان ۹۹٪ و ۵٪

± خطای فرمول فوق به صورت زیر می باشد:

$$N = \left( \frac{40 \sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2}}{\sum X} \right)^2$$

همچنین برای فاصله اطمینان ۵٪ و ۱٪ ± خطای فرمول فوق به صورت زیر می باشد:

$$N = \left( \frac{20 \sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2}}{\sum X} \right)^2$$

**۲-۴-۴- روش کمپانی می - تک:** <sup>۱۹</sup> در این روش، مراحل زیر طی می گردد:

- ۱- ثبت ۱۰ مشاهده اولیه برای سیکل های کمتر از ۲ دقیقه و ثبت ۵ مشاهده اولیه برای سیکل های بیش از ۲ دقیقه
- ۲- تعیین دامنه (R) که برابر است با تفاضل بیشترین زمان مشاهده شده (H) و نیز کمترین مقدار آن (L).

$$R=H-L$$

۳- تعیین متوسط  $\bar{X}$  که برابر است با مجموع مقادیر مشاهده شده تقسیم بر تعداد مشاهده صورت گرفته (۵ یا ۱۰).

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

**۴- تعیین مقدار**  $\frac{R}{\bar{X}}$

- ۵- تعیین تعداد مشاهده مورد نیاز از جدول زیر برای خطای ۵٪ ± (برای فاصله اطمینان ۵٪ و خطای ۱٪ ± عدد حاصل از جدول را به چهار تقسیم کنید).
- ۶- ادامه مشاهدات تا زمانی که تعداد مشاهدات به میزان مذکور در جدول زیر برسد. (گردد تعداد مشاهدات لازم بیش از  $n$  بود).

به عنوان مثال اگر تعداد مشاهدات اولیه ۱۰ باشد و مقدار  $\frac{R}{\bar{X}}$  معادل ۸٪، به دست آید تعداد مشاهدات لازم از جدول معادل

**۲۴** به دست می آید پس باید ۱۴ مشاهده دیگر نیز به دست آید.

تعداد مشاهدات لازم پای محضی  $5\% \pm$  و فاصله اطمینان  $95\%$

تعداد مشاهدات لازم	$\frac{R}{X}$	تعداد مشاهدات لازم	$\frac{R}{X}$
تعداد مشاهدات لازم با اندازه نمونه اولیه:	با اندازه نمونه اولیه:	تعداد مشاهدات لازم با اندازه نمونه اولیه:	با اندازه نمونه اولیه:
۱۰	۵	۹۳	۷
۵۳	۰	۰	۰
۵۷	۱۰۰	۰	۲
۶۱	۱۰۷	۰	۳
۶۵	۱۱۴	۰	۴
۶۹	۱۱۱	۰	۶
۷۳	۱۲۶	۰	۷
۷۸	۱۳۷	۰	۸
۸۳	۱۴۵	۰	۱۰
۸۸	۱۵۳	۰	۱۱
۹۳	۱۶۲	۰	۱۳
۹۸	۱۷۱	۰	۱۵
۱۰۳	۱۸۰	۰	۱۷
۱۰۸	۱۹۰	۰	۲۰
۱۱۳	۱۹۹	۰	۲۲
۱۱۹	۲۰۹	۰	۲۴
۱۲۵	۲۱۸	۰	۲۷
۱۳۱	۲۲۹	۰	۳۰
۱۳۸	۲۳۹	۰	۳۳
۱۴۳	۲۵۰	۰	۳۶
۱۴۹	۲۶۱	۰	۳۹
۱۵۶	۲۷۳	۰	۴۲
۱۶۳	۲۸۴	۰	۴۶
۱۶۹	۲۹۶	۰	۴۹

#### ۵- تعیین ضریب عملکرد اپراتور

عملکرد طبیعی سرعتی است که کارگر واحد شرایط به طور طبیعی با آن سرعت کار خواهد کرد به شرط اینکه نسبت به عملکرد طبیعی سرعتی است که کارگر واحد شرایط به طور طبیعی با آن سرعت کار خواهد کرد به شرط اینکه نسبت به عملکرد طبیعی سرعتی است که کارگر واحد شرایط به طور طبیعی با آن سرعت کار خواهد کرد به شرط اینکه نسبت به روش انجام عملکرایات، آگاهی کامل داشته باشد و کار را با علاقه انجام دهد. ضریب عملکرد برای این سرعت  $100\%$  یا  $1$  می باشد. معمولاً فردی را که دارای عملکرد طبیعی (کارایی نرمال) است به صورت زیر تعریف می کنند:

فردی که درایی کارایی نرمال است با کار، تطبیق لازم را پیدا نموده است، دارای تجربه کافی جهت انجام کار با سریبرستی کمی یا بدون سریبرستی می باشد، دارای هماهنگی کامل بین قابلیت هی بدنی و ذهنی است، دارای سطح کارایی خوب

است، از این‌بار و سایل به نحو مطلوب استفاده می‌نماید و با سرعتی مناسب، جهت انجام عملیات به صورت مداوم و پیوسته، کار را به انجام می‌رساند. در تعریف فرد نرمال می‌باشد مهارت و تلاش مفید نیز در نظر گرفته شود.

هنگامی که زمان سنج مشغول مطالعه است باید به دقت عملکرد اپراتور را در طول کل سیکل ارزیابی نماید. بندرت عملکرد شخص را می‌توان به صورت کامل بعنوان نرمال در نظر گرفت، بنابراین الزاماً است که در متوسط زمان مشاهده شده تطابقی بوجود آید تا بتوان آنرا به عنوان زمان نرمال در نظر گرفت و فقط استاندارد زمانی که بدین صورت بدست آید می‌تواند صحیح باشد.

ضریب عملکرد عددی است که توسط تحلیل گر از مقایسه کارایی فرد مورد مطالعه با کارایی فرد نرمال بدست می‌آید و عبارت است از قضاوت زمان سنج در مورد سلطح عملکرد (سرعت و مهارت) کارگر مورد نظر در انجام یک سیکل کاری که این قضاوت برمنای عملکرد طبیعی که در ذهن زمان سنج متصور شده، صورت می‌گیرد.

ضریب عملکرد تنها در هنگام مشاهده زمان عناصر تعیین می‌گردد. هنگامی که اپراتور از یک عنصر به عنصر بعدی می‌رود، تحلیل گر باید به دقت عواملی مانند سرعت، همه‌هنجانی، عدم انجام اشتباه در عمل، ریتم کاری، مؤثر بودن و تمام فاکتورهایی را که در روی ستابانده اثر می‌گذارند ارزیابی نماید. همچنین می‌باشد به برخی از عواملی که خارج از کنترل این‌طور بوده و بر روی کارایی او اثر می‌گذارد دقت نمود. این عوامل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- تغییرات در نوع مواد اولیه و کیفیت آنها یا وجود اختلاف در مشخصات مواد به کار رفته
- تغییرات در کارایی عملکرد ماشین آلات و این‌بار
- تغییرات کوچک در روش و شرایط انجام کار
- تغییر در نور، درجه حرارت و سایر شرایط محیطی و...
- همچنین در ثبت ضریب عملکرد نمی‌باشد به عامل خستگی توجه کرد زیرا لونس رفع خستگی در مراحل بعد به صورت مجرماً تخصیص خواهد یافت.
- فرد زمان سنج در حین مشاهده عملیات و زمان گیری عناصر کاری، برای تک تک عناصر، ضریب عملکرد تعیین می‌کند. اگر سرعت کارگری که در حال انجام کار است در حد متوسط و نرمال باشد، ضریب عملکرد  $100\%$ ، چنانچه سرعت اپراتور کمتر از حد طبیعی باشد ضریب عملکرد زیر  $100\% (مشلاً 90\%)$  و اگر سرعت کارگری بیشتر از حد طبیعی باشد، ضریب

عملکرد بالای ۱۰٪ برای وی در نظر گرفته می شود. بنابراین تجربه متصدی ارزیابی در تعیین ضریب عملکرد بسیار مهم می باشد.

توضیح اینکه ضریب عملکرد برای پایین ترین فرد ۱۶٪ برای بهترین فرد ۳۹٪ می باشد و دامنه تغییرات این ضریب در ایران بین ۷٪ تا ۱۳٪ مگاراش شده است.

روش ثابتی جهت ضریب عملکرد وجود ندارد و عموم روش ها بر مبنای قضاوت فرد زمان سنج می باشد. بنابراین فرد زمان سنج باید علاوه بر داشتن شایستگی های لازم، دارای آگاهی کافی از کار نیز باشد تا بتوان از عهده این قضاوت مهم برآید. با توجه به اینکه روش ثابتی جهت تعیین ضریب عملکرد موجود نمی باشد، معنی و مفهوم ثابتی نیز جهت کارایی نرمال وجود ندارد و این مفهوم با توجه به نوع صنعت، محصول و میزان رقابت و سایر موارد مشایه متغیر است. **علاوه بر**

**روش تجربی یکی از روشهای دیگری که قاده مند تر است روش وسنتینگهاوس می باشد که به شرح زیر است:**

**روش وسنتینگهاوس:** این روش یکی از قدیمی ترین و رایج ترین روش های تعیین ضریب عملکرد می باشد که توسط شرکت الکتریکی وسنتینگهاوس پایه گذاری شده است. در این روش چهار فاکتور در ارزیابی کار اپلیکور در نظر گرفته می شوند که عبارتند از: مهارت، تلاش به کار رفته، شرایط (محیط کاری) و سازگاری.

\***مهارت:** نشان دهنده هماهنگی صحیح بین فکر و دست می باشد. مهارت یک اپلیکور بر حسب تجربه، استعداد ذاتی، (یتم و هماهنگی طبیعی او تعیین می گردد. در این سیستم شش درجه مهارت جهت ارزیابی وجود دارد: فوق العاده زیاده عالی، خوب، متوسط، ضعیف و فاقد مهارت. میزان مهارت توسط تحلیل گر زمان سنج ارزیابی گردیده و در یکی از شش طبقه قرار می گیرد. طبقه بندی انواع مهارت ها در جدول زیر آورده شده است. در صدهای ذکر شده در جدول، به صورت جبری با امتیازات مریوط به سایر فاکتورها جمع می گردد.

طبقه بندی انواع مهارت جهت ارزیابی اپلیکور

مهارت	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	علی
۱. طبیعتنا با کار تناسب دارد.	۱۵ +۰ .۰	۱۳ +۰ .۰	۱۱ +۰ .۰	۱۰ +۰ .۰
۲. مهارت بسیار عالی و کامل در انجام کار دارد.				
۳. به نظر می رسد که فوق العاده تعلیم یافته است.				
۴. حوكا تنشی سپسیار سریع و همگون هستند، به تجویی که بسیار سخت می توان آنها را دنبال کرد.				
۵. به نظر می سند که کار تو سطح ماسنین انجام می شود.				
۶. عنصر عملیات با هم ترکیب شده اند.				
۷. به نظر می رسد که در کاری که انجام می دهد فکر نمی کنند.				
۸. به طور یقین یک اپلیکور فوق العاده است.				
۹. در انجام کار نسبت به خود اعتماد دارد.				

مهارت				
	۳. به کار انجام شده بسیار علاوه دارد. ۴. کاملاً تعلیم باقیه است. ۵. با نظرارت خوبی کم کارایه صورت دقيق انجام می دهد. ۶. نحوه انجام کار او بدون خطا است و در تقدم و تأثیر عملیات نیز هیچگونه اشتباهی ندارد. ۷. به تجویی بسیار مفیدی از مناسنی آلات و تجربیات استفاده می کند. ۸. بدون فذ کردن گیفتن، سریع کار می کند. ۹. کارایی او سریع و همواره است. ۱۰. کارایی او ریشه و هماهنگی کامل انجام می دهد.	B <sub>2</sub>		
	۱. گیفتن کار در حد عالی است. ۲. به طرز قابل ملاحظه ای از یک فرد معمولی بهتر به نظر می رسند. ۳. افرادی را که دارای مهارت کمتری از او می باشند می توانند تعلیم دهد. ۴. بازدهی کار او بالا است. ۵. به نظرارت و سریبستی کمی تیزی دارد. ۶. در انجام کار مردند نیست. ۷. با سرعت پیوسته ای کار می کنند. ۸. حرکات او به نحو مناسبی هماهنگ است. ۹. حرکات را سریع انجام می دهد.	C <sub>1</sub>	خوب	
	۱. به خود اعتماد کامل دارد. ۲. حروکاتش کمی کند به نظر می رسند. ۳. در کار او بازدهی وجود دارد. ۴. بدون تزدید قابل ملاحظه ای از تقدم و تأثیر عملیات پیروی می کند. ۵. همانگونه بین نهن و دست های او به طریق قابل قبول مناسب است. ۶. نظری رسد که کاملاً تعلیم باقیه و نسبت به کار آگاهی دارد. ۷. دقت کار، قابل قبول است. ۸. کار پر به نحو رضایت بخشی انجام می شود.	C <sub>2</sub>	خوب	
	۱. تا حدی آموزش لازم را برای انجام کار دیده است. ۲. آشنایی او با مانسین آلات و ابزار غمیغ است. ۳. اعتماد به نفس کامل ندارد. ۴. در انجام کار پر مدت زمان طولانی عدم تناسب نشان داده است. ۵. می داند چه باید بکند اما مطمئن نیست. ۶. پیشی از زمان را بای توجه به عدم توائی کافی خود از دست می دهد. ۷. میزان بازدهی او ملتفه فرد فاقد مهارت است ولی تلاش کمتری در کار می کند. ۸. معمولاً در انجام کار تزدید دارد.	D	متوجه	
و ب سایت تخصصی مدیریت صنعتی <a href="http://www.pnun-m-s.com">www.pnun-m-s.com</a> نماینده سوپراتوریکان مدیریت کتب و مقالات مدیریت	۱. بین دست و فکر او هماهنگی وجود ندارد. ۲. حروکت ها خوبی نامناسب و تاشهگون به نظر می رسند. ۳. به نظر می رسد که تقدم و تأثیر عملیات را به صورت صحیح نمی تواند انجام دهد و در این مورد اطمینان ندارد. ۴. آموزش لازم را برای انجام عملیات تزدیده است. ۵. با کار تناسبی ندارد. ۶. مردد و دل است. ۷. طور مداوم دچار شتابی می شود. ۸. فاقد اعتماد شخصی است. ۹. توانایی فکر کردن در نحوه انجام مناسب کار را ندارد.	F <sub>1</sub>	فاقد مهارت	

**\*تاریخ ایجاد:** نهایاًکر سرعتی است که در انجام کار اعمال می شود (با علایت مهارت لازم) و کنترل

آن می توان تا حد زیادی توسط اپریتور انجام پذیرد، منظور از تلاش، تلاش موثر در کار است نه هر تلاش دیگر، شش طبقه جهت تلاش وجود دارد: بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، عالی و فوق العاده زیاد که در جدول زیر آورده شده اند. در صدهای ذکر شده در جدول، به صورت جبری با امتیازات مریبوط به سایر فاکتورها جمع می گردد.

**طبقه بندی انواع تلاش**

تلاش	تفصیل	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	D
تلاش	۱. سرعت خود را به نحو بسیار زیادی افزایش می دهد. ۲. از هر نظر دارای بهترین تلاش است اما ممکن است برای ساده ای او اشکالاتی بیش از حد.	+۰.۱۳	+۰.۱۳	+۰.۱۰	+۰.۱۰	+۰.۰۵	+۰.۰۰
سرعت کاری خود را طی روز نمی تواند نگه دارد.	۱. بطریقی سریع کار می کند. ۲. از حرکات به نحو اقتصادی تری استفاده می نماید. ۳. به کار بسیار علاقمند است. ۴. پیشنهادهای بسیار ارزشی می کند. ۵. از قبول پیشنهادهای پیش، بسیار خوشحال می شود. ۶. اعتماد زیادی به فرد زمان سنج دارد.	+۰.۱۲	+۰.۱۲	+۰.۱۰	+۰.۱۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
به نظر می رسد که احتمالاً پیش از چند روز تلاش مؤثر خود را به همین نحو ادامه دهد.	۷. به نظر از توانایی پرتو بودن خود مغفول است. ۸. از حرکات انتسابیه او در کمترین حد است. ۹. حرکات انتسابیه او در کمترین حد است. ۱۰. به صورت منظم کار می کند. ۱۱. حرکاتش با هم امیختگی دارد.	+۰.۰۸	+۰.۰۸	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
کار او ریتمی دارد.	۱. زمان بیکاری یا خلی کم است و با وجود ندارد. ۲. در مورد کار اگاهی دارد. ۳. به کار خود علاقه دارد.	+۰.۰۵	+۰.۰۵	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
با سرعت خوب کار می کند و در طی روز این سرعت اعتماد دارد.	۴. توجه عمل او قشنگ می دهد که به فرد زمان سنج اعتماد دارد.	+۰.۰۵	+۰.۰۵	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
حافظ است که توصیه ها و پیشنهادها را بپذیرد.	۵. پیشنهادهای پرای پیشند کار دارد. ۶. تنظیم و ترتیب ایستگاه کاری را نگاه می دارد.	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
از ایزو اصلاح استفاده می نماید.	۷. ایزو را در شرایط خوبی نگاه می دارد.	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
از فرد ضعیف پیشتر است.	۸. به صورت پیوسته کار می کند. ۹. پیشنهادها را می پذیرد اما اگاهی اینجا نمی دهد.	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
تنظیمهای او در ایستگاه کاری خوب است.	۱۰. تنظیمهای او در ایستگاه کاری خوب است. ۱۱. از قابل برترانه رنگی می کند.	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰
از روش خوبی استفاده می کند.	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰	+۰.۰۰

تالش			
E <sub>1</sub>	۱. پیشنهادها را به سختی قبول می کند. ۲. تا حدی توجه او به کار ضعیف است. ۳. به نظر می رسد مقداری نگرانی در انجام کار دارد. ۴. از پوششی او اثروی خود در انجام کار استفاده می نماید. ۵. از روشی استفاده می کند که مقداری با روش صحیح تفاوت دارد. ۶. همینشه از پیشترین ابزار استفاده نمی کند. ۷. نسبت به کاری که در دست دارد آشنایی ندارد. ۸. تا حدی دقت او بیش از حد مورد نیاز است. ۹. نظم او کم است. ۱۰. برخانمده رنگی کار را از قبل به طرز صحیحی نمی داند.	۵۰۰-۰	ضعیف
E <sub>2</sub>	۱. زمان را تلف می کند. ۲. فاقد علاقه کاری است. ۳. به پیشنهادات و تذکرات گوش نمی دهد. ۴. کودن به نظر می رسد و آرام کار می کند. ۵. برای دستیابی به ابزار و مواد مسیرهای نامناسب راضی می کند. ۶. حرکات مازاد انجام می دهد. ۷. از اینستگاه کار خود به طرز ضعیضی تکههاری می کند. ۸. ممکن است عمدتاً از ابزار نامناسب استفاده نماید. ۹. استفاده فنریکی اینستگاه کاری را به هم می زند. ۱۰. تنظیمهای مربوط به کار را خیلی ضعیف انجام می دهد. ۱۱. پیش از حد مورد نیاز در کار دقت به خوبی می دهد.	۸۰۰-۰	ضعیف

\***شرايط صحیط:** این مورد اثری را که صحیط روی اپرаторی می گذارد مشخص می نماید. در اکثر اوقات شرايط به صورت

نیمال و یا متوسط نرخ بندی می گردد. عناصری که در شرايط کار اثر می گذارد شامل رطوبت، درجه حرارت و نور

محیط می باشند. شرايطی که در روی عمل اثر می گذارند (مانند ابزار و مواد نامناسب) نباید در ضریب کارایی شرايط

محیط کاری در نظر گرفته شوند. شش طبقه شرايط کاری ایده آل، عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف وجود دارند که شرح آنها در جدول زیر آورده شده است. در صدای ذکر شده در جدول، به صورت جبری با امتیازات مربوط به

سایر فاکتورها جمع می گردد.

طبقه بندی شرايط محیط	شرايط محیط	شرايط محیط	شرايط محیط
ایده آل	A	B	C
عالی			
خوب			
متوسط	D		
ضعیف (کمی نامطلوب)	E	F	
خوبی ضعیف (نامطلوب)			G

**\* سازگار بودن:** چهارمین فاکتور، سازگاری در تعیین مقادیر مشاهده شده است. سازگار بودن، درجه ثبات در مقادیر

زمانی است که فرد زمان سنج در زمان گیری اپریتور مورد مطالعه حاصل می کند. مقادیر زمانی عناصری که به صورت ثابت تکرار می گردند درجه ثبات کامل را دارا می باشند ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد (به علت آنکه متغیرهای زیادی مانند درجه سختی مواد، لبه های انزال برش، رونگکاری، مهارت، سمعی اپریتور، خطای در خواندن مشاهده، حضور و عدم حضور عناصر خارجی و... در روی آن اثر می گذارد). عناصری که توسط ماشین کنترل می گردند مقادیر نزدیک به سازگاری کامل دارند ولی باید توجه داشت که این نوع عناصر نسخ بدی نمی گردد. شش طبقه سازگاری کامل، عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف وجود دارند که در جدول زیر آورده شده اند. درصدهای ذکر شده در جدول، به صورت جبری با امتیازات مریوط به سایر فاکتورها جمع می گردد.

طبقه بندی سازگاری کاری

سازگاری	A	B	C	D	E	F
کامل (ایده آل)	۴۰۰۰+	۳۰۰۰+	۲۰۰۰+	۱۰۰۰-	۵۰۰۰-	۴۰۰۰-
عالی						
خوب						
متوسط						
ضعیف (کمی تاسازگار)						
خیلی ضعیف (ناسازگار)						

قانون خاصی در مورد نحوه کاربرد فاکتور سازگاری وجود ندارد. زمان انجام بعضی از عملیات کوتاه است و فاقد حرکات دستی طریق هستند که این عملیات دارای سازگاری میانگین می باشند. کاری که طولانی تر است و نیاز به مهارت زیاد در عناصر قرار دارد، درگیر کردن و... دارد دارای حد پیشتری از سازگاری میانگین می باشد.

هنگامی که مهارت، تلاش، شرایط و سازگاری تعیین گردید می توان ضریب عملکرد را تعیین نمود که عبارت از جمع اوری مقادیر فوق بعلاوه ۱ می باشد. به عنوان مثال، اگر جمع جبری مقادیر فوق  $40 + 40$  باشد، ضریب عملکرد برابر  $40/40 = 100\%$  باشد. مجدداً باید توجه نمود که ضریب عملکرد فقط جمیت عناصر دستی به کار می رود و ضریب عملکرد عناصر مابینی  $100/100 = 100\%$  است.

## ۶- تعیین زمان پایه (نرمال)<sup>۳۱</sup>

زمان نرمال یا زمان پایه <sup>۳۲</sup> عناصر به طریق زیر محاسبه می گردد:

<sup>31</sup> Normal Time  
<sup>32</sup> Basic Time

$$\text{ضریب عملکرد (R)} \times \text{زمان مشاهده شده} = \text{زمان نرمال} \times \text{زمان بایه (NT)}$$

برای اینکه زمان نرمال هر عنصر به صورت دقیقتر محاسبه شود، تعداد نمونه از آن عنصر مشاهده می شود و متوسط زمان نرمال آن عنصر محاسبه می گردد. تعداد مشاهدات زمان سنجی (n) با توجه به فرمول های مربوطه که قبلاً ذکر شد، تعیین می گردد. در این صورت:

$$\frac{\sum_{i=1}^n NT_i}{n}$$

پس از تعیین زمان نرمال، زمان های مجاز (الونس ها) شناسایی و تعیین شده و سپس زمان استاندارد به دست می آید.

## ۷- شناسایی و تعیین زمان های مجاز (الونس)

پس از محاسبه زمان نرمال باید یک گام دیگر را به منظور بدست آوردن زمان استاندارد عملیات پیمود. در آخرین مرحله باید درصد های مجازی به نام الونس تعیین گردد که کلیه موارد مربوط به تأخیرات و خستگی های ناشی از اثر کار و سایر موارد دیگر را پوشانند.

### الونس هادر سه طبقه اورده می شوند:

۱. الونس هایی که به کل زمان سیکل کاری افزوده می شوند. این الونس ها به صورت درصدی از زمان سیکل نشان داده می شوند و شامل تأخیراتی مانند نیازهای شخصی، تمیز کردن ایستگاه کاری و رونگکاری مالشین می باشند.
۲. الونس هایی که فقط به زمان مالشین اضافه می گردد، شامل زمان لازم برای تعویض ابزار.
۳. الونس هایی که به زمان تلاش فرد اضافه می شوند، مانند الونس برای رفع خستگی و تأخیرات غیرقابل اجتناب.

ممکن است دو روش برای تعیین داده های الونس به کار می رود:


- روش اول: بر مبنای مشاهده از دویا سه عملیات در طی یک دوره زمانی طولانی می باشد که علی آن زمان بیکاری و دلیل مربوط به آنها به دست می آید. داده هایی که از این طریق به دست می آیند باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند که این کار خسته کننده خواهد بود و اگر اندازه نمونه ها کوچک گرفته شوند تابع آماری حاصل نیز زیر سوال خواهد رفت.

- روش دوم: برای تعیین درصد الونس از طریق نمونه برداری فعالیت می باشد. در این روش فرد زمان مسج باید تعداد زیادی مشاهدات تصادفی انجام دهد. بدین ترتیب که در زمان های تصادفی فرد زمان سنج نز سالن تولیدی مورد مطالعه کام برداشته و آنچه را که هر اپراتور انجام می دهد ثبت کند. تعداد تأخیرات حاصل شده به کل تعداد مشاهدات گرفته

می شود و در نتیجه الونس لازم برای تأثیرات بدست می آید. اشکالات موجود در این روش آن است که اولاً اپریور حتماً هر آنچه را که عملاً انفاق می افتد باید ثبت کند و هیچ نوع پیش بینی نباید انجام دید. ثانیاً این کار فقط برای عملیات مشابه در روی ماشین آلات مشابه می باشد. هرچه که تعداد مشاهدات و مدت زمانی که این داده ها ثبت می شوند بیشتر باشد نتایج بهتری را می توان بدست آورد. معمولاً ۵۰۰ مشاهده تا حدی مناسب و ۳۰۰ مشاهده می توانند نتایج بهتری را به آورد. مدت زمان لازم برای ثبت این داده ها بهتر است حداقل ۲ هفته باشد.

مدل اساسی مربوط به تعیین الونس ها در شکل زیر نشان داده شده است. از این مدل دیده می شود که الونس راحتی<sup>۳۳</sup> و بخش اساسی بین الونس ها می باشد که به زمان نرمال اضافه می شود. سایر الونس ها مانند الونس تأثیرات قانونی<sup>۳۴</sup> و الونس های خالص فقط در شرایط خالص اضافه می شوند.

شکل مدل اساسی مربوط به تعیین الونس



**۱- الونس راحتی:** این الونس به صورت درصدی از زمان نرمال به زمان نرمال اضافه می گردد و هدف آن است که به اپریور فرصتی جهت بهبود اثرات فیزیکی و روانی که در کار و در تحت شرایط مشخصی در او به وجود آمده است و نیز نیازهای انسانی او بدهد. این الونس به دو جزء اساسی تقسیم می شود: الونس ثابت و الونس متغیر.

### ۱- انواع الونس های ثابت:

<sup>33</sup> Relaxation Allocation  
<sup>34</sup> Contingency Delays

**الف - الونس برای رفع نیازهای شخصی:** این الونس نشان دهنده لزوم دور شدن از محل کار به منظور برآوردن نیازهای انسانی مانند شستشو، دستشویی و نوشیدن می باشد. (معمولاً برای مردان ۵٪ و برای بانوان ۷٪ در نظر گرفته شده است).

**ب- الونس برای خستگی پایه:** این الونس که مقدار آن ثابت است به میزان انرژی مصرف شده در هنگام انجام یک کار دلالت می کند و عبارت است از الونسی که نشان دهنده میزان خستگی کارگری است که در حال نشسته با داشتن کار سبک در شرایط مناسب کاری با استفاده نرمال از دست و پا و سلیل ساده کار می کند. این میزان معمولاً برای مردان و زنان به صورت ثابت ۴٪ زمان نرمال در نظر گرفته می شود.

### ۱-۲- انواع الونس های متغیر:

اللونس متغیر هنگامی داده می شود که شرایط کاری قابل بهبود باشد و میزان آن بستگی به فاکتورهایی دارد که با توجه به شرایط کاری تغییر می یابد و برای مردان و زنان متفاوت می باشد. جداول زیادی برای این نوع الونس وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد. الونس متغیر به صورت درصدی از زمان نرمال و برمبنای عضور به عضور داده می شود، ولی در صورتی که کلیه عناصر دارای عناصر یکسانی باشند می توان تمام زمان های نرمال را در ابتدا جمع نمود و سپس الونس را به صورت درصدی از کل زمان نرمال سبک در نظر گرفت. بعضی از این فاکتورها عبارتند از:

**الف- ایستادن:** این الونس هنگامی داده می شود که اپریتور موظف است کار را ایستاده انجام دهد. وقتی کاری به صورت ایستاده انجام می شود، با توزیع نرمال وزن بدن در روی دو پا به میزان ۲٪ الونس برای مردان و ۴٪ برای بانوان در نظر گرفته می شود.

**ب- موقعیت غیرطبیعی:** وقتی کارگر در حال طبیعی انجام کار نباشد (ارتفاع صندلی، نسبت به سطح کار مناسب نباشد و... ) این الونس اضافه می گردد. جدول زیر امتیازات مربوط به موقعیت غیرطبیعی بدن را نشان می دهد:

میزان الونس (درصد)	شرح
۲	اگر وزن بدن دو پا تقسیمه نشده باشد.
۵	بین از محود عمودی آن دورتر است (به یک سمت شبیه دارد).
۱۰	بازویان بالای قسمت سینه قرار گیرد.
۰	بدن خم شود.
۱۸	فشاری محدود (مثل معادن زغال سنگ).
۱۰-۱۵	در صورتیکه حرکت به تمامی بدن محدود شود.
۴-۵-۳	ایستادن روی یک پا

دراز کشیدن به پشت بد	۴-۵-۲
بدن خه است ام ارو زلتو با تکیه داده	۱-۴

**ب- وزن یا استفاده از نیرو:** الونسی که در جدول زیر نشان داده شده است برای بلند کردن و حمل وزنه ای به صورت راحت می باشد در صورتیکه خم شدن لازم باشد یک الونس جهت موقعیت غیرطبیعی اضافه می شود.

مقادیر الونس برای حمل بار و استفاده از نیرو

کیلوگرم	مود	زن	کیلوگرم	مود	زن
۰.۵	۱۰	۲۰	۰.۵	۱	۰
۱.۲	۳۲.۵	۶	۱	۰	۰
-	۲۵	۳	۲	۷.۵	
-	۱۹	۳۰	۳	۱.	
-	۳۳	۴۰	۶	۱۲.۵	
-	۵۸	۵۰	۶	۱۵	
			۱۲	۸	۱۷.۵

**ت- شرایط زدن:** اگر نیرو کمتر از مقادیر توصیه شده باشد امکان بیهود آن غیرممکن است و باید بحسب تنشی به وجود آمده به آن الونس داد.

**ث- شرایط هوا:** هنگامی که اپرالور مجبور است نزدیک به محل نامناسبی کار کند (مانند بوهای نامطبوع و زنده)

می توان آن راتا ۵۰٪ الونس داد که مقدار آن بحسب سختی هوا تعیین می شود. در جدول زیر این الونس، برای دو حالت رطوبت و شرایط جوی آورده شده است:

مقادیر الونس برای شرایط حرارت

اللونس (درصد)	دما (استقیمگرد)	حرارت	شرایط
رطوبت معمولی	۱۰-۱	کمتر از ۱۰-	شمع زده
رطوبت زیاد	۱۰-۱۲	بالای ۱۰	بالای ۱۰
بالای ۱۰	۱۰-۰	۱۰-۰	۱۰-۵
بالای ۱۰	۰-۰	۰-۰	کم
۰	۰-۰	۱۳-۱۳	طبیعی
۰-۱۰۰	۰-۰	۲۴-۲۴	زیاد
بالای ۱۰۰	۰-۰	۳۸-۳۸	فوق العاده زیاد
	۰-۰	۸۸	پیشتر از ۸۰

مقادیر الونس برای شرایط جوی

مثال	اللونس (درصد)	شرایط جوی
آتفا هوا	۰	اتافا هوای تازه که تهییه آن مناسب است.
تهییه ثانمناسب همراه با هوای نامطبوع (غیر مضر) ولی ذرات سمتی در هوا وجود ندارد.	۰-۵	
وجود غبار سمتی در مولاد یا غبار متراکم غیرسمی که باید از فیلترها تنفسی استفاده نمود.	۵-۱۰	
وجود بود غبارهای مضر همراه با استفاده از وسائل تنفسی	۱۰-۱۰	
	۱۰-۲۰	

**ج- فشار وارد بر بینایی:** تنش چشمی ممکن است به علت نگه داشتن چشم در نزدیک محل کار و یا ایزار مورد استفاده به وجود آید، مانند نگاه کردن به فرم های حلقه ای کوچک که در نساجی به کار می رود. در جدول زیر برای حالات مختلف نظارت، مقدار این الونس داده شده است. سایر مقادیر در جدول الف اورده شده است.

مقادیر الونس برای حالات مختلف نظارت چشم

شروع	نحوه کم (درصد)	نحوه مناسب (درصد)
نظرات متناوب چشم (خواudن ایجاد اندیشه گیری)	۱	۰
نظرات تغیریا پیوسته چشم (کارهای ظرف ماشینی)	۲	۳
نظرات پیوسته چشم (تموکز متغیر)	۵	۲
نظرات پیوسته چشم (تموکز ثابت)	۸	۷

**ج- فشار وارد بر شنوایی:** تنش قابل ملاحظه ای در اثر شنیدن صدای بلندی که در فواصل غیرمنظمه اتفاق می افتد به وجود می آید. مثل کوپیدن مین و پرچ.

**ج- فشار وارد بر فکر:** فشار وارد بر فکر ممکن است به علت تمکر زیاد فکری جهت انجام یک کار به وجود آید. مانند سعی در به یادآوری تقدم و تأخیر یک پروسه طولانی و پیچیده و نیز می تواند به علت الزام به توجه داشتن به یک سری از ماضین آلات به طور همزمان در شخص بوجود آید.

**ج- یکنواختی دهنی:** معمولاً به صورت نتیجه استفاده مکرر از توان فکری می باشد، مانند محاسبات دهنی.

**د- یکنواختی فیزیکی:** تنشی است که به علت استفاده مکرر از بعضی اعضای بدن مثل انگشتان دست، بازوها و پaha به وجود می آید. برای مثال می توان به موارد زیر در باره میزان یکنواختی فیزیکی اشاره کرد:

- کارهایی با سیکل کوتاه کاری، سیکل کاری حدود ۵ ثانیه ۵٪ - ۳٪
- کارهایی با سیکل کوتاه کاری، سیکل کاری بین ۱۰ - ۵ ثانیه ۲٪ - ۱٪

**مقادیر برخی از الونس های ثابت و متغیر در جدول زیر نشان داده شده است:**

مقدّسین از تونس های ثابت و متغیر

۱- الوسیں ثابت	زدن	مود	زن	ث- شرایط هوایی محیط (به استثنای فاکتورهای جوی)	مود	زن	الوسیں پیازهای شخصی	الوسیں همسنگی پایه
	۰	۵	۷	۰	۵	۷	هوای تازه و تمییز شده	جمع
	۰	۵	۷	۷	۵	۷	تمییز بد و بدن مواد سمی و بوهای صدمه زا	۲- الوسیں های متفاوت (که به الوسیں های ثابت اختلاف می شوند).
۱۵	۰	۱۱	۹	۱۱	۹	۷	کار تزیید کوره ها	الف- ایستادن
مود	زن	مود	زن	ج- تنش بینانی	مود	زن	ب- موقعیت غیرطبیعی بدن	کمی تامناسب (خدم شدن)
۰	۰	۰	۴	۴	۳	۴	کار تسبیخ طرف	نمایناسب (خدم شدن)
۲	۰	۰	۲	۲	۳	۲	کار ظرف و دقیق	محلی تامناسب
۵	۰	۱	۰	۱	۰	۱	خیلی خوب و خوب دقيق	ب- حمل بال و استفاده از تبرو (بلند کردن، کشیدن، فشار دادن)
مود	زن	مود	زن	ج- تنش شناوی	مود	زن	بیوهته	(بلند کردن، کشیدن، فشار دادن)
۰	۰	۰	۷	۷	۷	۷	متناسب، بلند	ب- حمل بال و استفاده از تبرو (بلند کردن، کشیدن، فشار دادن)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متناسب، محلی بلند	۰
۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	ح- تنش فکی	۰
۱	۱	۱	۲	۲	۱	۰	فراند تسبیخ پیچیده	۰
۴	۴	۴	۳	۳	۱	۰	فراند پیچیده یا توجه زیاد	۰
۸	۸	۶	۴	۴	۱	۰	خیلی پیچیده	۰
مود	زن	مود	زن	خ- یکنواختی تکری	مود	زن	خ- یکنواختی تکری	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کم	۰
۱	۱	۱	۱	۱	۱۰	۱۰	متوسط	۰
۴	۴	۴	۴	۴	۱۲	۸	زیاد	۰
۱۸	۱۸	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۲۰	مود	۰
مود	زن	مود	زن	د- یکنواختی فیزیکی	مود	زن	ت- شرایط خود	۰
۰	۰	۰	۰	-	-	-	کمی کمتر از مقدار استاندارد	۰
۱	۲	۱	۱	-	-	-	نیز مقدار استاندارد	۰
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	-	-	-	نیز مقدار استاندارد	۰
۰	۰	۰	۰	-	-	-	نیز مقدار استاندارد	۰
۰	۰	۰	۰	-	-	-	نیز مقدار استاندارد	۰
۰	۰	۰	۰	-	-	-	نیز مقدار استاندارد	۰
۰	۰	۰	۰	-	-	-	نیز مقدار استاندارد	۰

٢-الذئب-تألّف-أفات-قانوز-

کوچک اضافی است. در عمل این نوع انسن بسیار کوتاه می‌باشد و به صورت درصدی از مجموع زمان های زنگال عناصر

تکراری سیکل، نشان داده می شود. این لونس باید به بقیه فعالیت های موجود در سیکل اضافه گردد. مقدار این لونس از ۵٪ تجاوز ننم، کند و فقط مابد زمانی، داده شهد که تناهی آن را حذف نمود. این لونس، نشاند برای افزایش سیکل، دلایل زمانی

## استاندارد استفاده نمود.

۳- الونس های خاص: این الونس ها برای هر فعلیتی که به صورت طبیعی جزئی از کار نیست و لزوماً برای کاربری

باید مدنظر باشد. بعضی از نفس های خاص به شرح ذیل می باشند:

الف-الونس آغاز به کار این الونس برای جبران نهضان لازم برای شروع به کار قبل از آغاز تولید وزانه داده می شود.

ب- **العنبر**، خاتمه كازن (عنبر) يعنى حجمان (زنار) لتنظاري كه در خاتمه کار وجود دارد داده می شود.

ب- اللئن، تمسن كهذا؛ ملأى داده مع شهد كه ابراهيم باليد به صدقات گاه به گاه ماشين؛ بما معنا، كل خود (تمسنه) كند.

بعضی، اما مقادیر معنی‌گذاری به آینه‌النست، دید جدید، زیب و آوده شده است:

مقدمة في التفسير المعاصر

(درصد به ازای اهر ماشین)		شرح	
بزرگ	متوسط	بزرگ	متوسط
۰.۵	۰.۷۵	۱	۰.۷۵
۰.۲۵	۰.۵	۰.۷۵	۰.۵
۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵
۰.۳۵	۰.۳۵	۰.۲۵	۰.۲۵
۰.۵	۰.۷۵	۱	۰.۷۵
۰.۵	۰.۵	۱	۱
۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵
۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵

ت- الونس ابزار آین الونس نشان دهنده زمان تغییر و تعمیر ابزار است.

ث- الونس تغليظه دستگاه: بعضی از الونس ها برای موقعی خاص و برای تولید خاص داده می شوند، مانند الونس تنفسی دستگاه، ابن الونس، زبان، لازم دار، آماده ساز، ملشی، فایرانده، ایم، تغییر آنها به دست می گردند.

ج- **الپنیر، حداشازی:** این **الپنیر**، یکی برشاندن، فصلانه لازم می‌ایست اتحاد تغییرات در ماشین، با فرآیند پیش، ان کاملی کردن.

کی تھے تولید، دادہ میر، شہید

خانه کارگاه

卷之三

**مِنْكُمْ لَيْلَةً** [بَنْ] **[الْمُنْزَه]**. **وَلَيْلَةً** **[جَنَاحَتْ]** **[مَعْقَدَتْ]** **[نَظَرَ]** **[كَفْتَهَ]** **[مَشَّهَدَ]**

خ- الونس کار مزاد: این الونس برای جبران کارهای گاه به گاه که به دلیل انحراف موقت از شرایط استاندارد ایجاد می شود در نظر گرفته شده است.

د- الونس فرآگیری: برای اپراتورهای تعلیم یافته داده می شود. برای این اپراتورها قبل ااستاندارد کار به دست آمده است و در طی این تعلیم توانایی آنها بالا می رود.

ذ- الونس آموزش: مانند الونس فرآگیری است و به کارگر با تجربه داده می شود و برای جبران زمانی است که او جهت فرآگیری کارگران صرف می کند.

ر- الونس تشوییقی: این الونس به منظور تشوییق کارگران جهت تطابق آنها با روش فرآیند جدید داده می شود که در تئیجه باعث می شود که با تلاش بیشتر روش جدید را قبول کنند و خود را آن تطبیق دهند.

ز- الونس پیچ های کوچک: این الونس کارگر را قادر می سازد که در روی پیچ کوچک به منظور آنکه چه و چگونه کار را انجام دهد سعی نماید. این امر باعث به وجود آمدن کاربری استاندارد در فعالیت تکراری می شود.

آ- الونس سیاستگذاری: تحت شرایطی خاص با توجه به سیاست کاری استثنایی داده می شود.

#### ۱- تعیین زمان استاندارد

زمان استاندارد به طریق زیر محاسبه می گردد:

$$(درصد بیکاری مجاز \times زمان نرمال) + زمان نرمال = زمان بیکاری مجاز + زمان نرمال = زمان استاندارد$$

$$\text{جمع الونس ها (به درصد)} + 1 \text{ زمان نرمال} = \text{زمان استاندارد}$$
$$\frac{1}{\left[ \frac{\text{جمع الونس ها (به درصد)}}{1} - 1 \right] \text{ زمان نرمال}} = \text{زمان استاندارد عناصر}$$

دو فرمول مذکور در دامنه خاصی از عالمات ها دارای جواب نزدیک به یکدیگر می باشند. با محاسبه زمان استاندارد عناصر به طریق فوق می توان استاندارد سیکل را از طریق حاصل جمع استاندارد عناصر با رعایت ضوابطی به دست آورد. در این بخش دو موضوع استاندارد تنظیم و استاندارد عناصر موقتی مطرح می شوند:

۱- استاندارد تنظیم: عنصر کاری موجود در استاندارد تنظیم در حالتی اتفاق می افتد که کار قبلی خانمه یافته و دستگاه برای قطعه جدید باید آغاز به کار نماید. این عنصر با خانمه کار آخرين قطعه شروع و تا تنظیم قطعه بعدی روی مشین ادامه خواهد داشت. برای استاندارد این عناصر تحلیل گر باید:

۱- مطمئن شود که از بهترین روش تنظیم استفاده شده است.

۲- کار به اجراء آن تقطیم و به دقت زمان سنجی شده و ضریب عملکرد آن به دست آید و الوس متناسب به آن

تخصیص یابد.

معمولاً دو روش برای تعیین زمان تنظیم وجود دارد: در روش اول می‌توان زمان آن را بر تعداد معین تولید توزیع نمود. این کار را در حالتی می‌توان انجام داد که اندازه بیچ تولید شده استاندارد و در کشتل باشد مانند بیچ ۱۰۰۰۱ یا ۱۰۰۰۰۱ واحد. به عنوان مثال فرض کنید که زمان تنظیم برای یک بیچ ۱۰۰۰۱ واحدی برابر ۵۱ ساعت باشد، در این حالت برای هر ۱۰۰ واحد زمان ۱۵۰: ساعت را خواهیم داشت.

در کارخانه هایی که براساس سفارش محصول کار می‌کنند نمی‌توان مبنای تعداد سفارش داده شده زمان تنظیم را استاندارد کرد. عملی تر آن است که بدون در نظر گرفتن حجم تولید، زمان استاندارد تنظیم به صورت جداگانه تعیین شود. گاهی اوقات تنظیم توسعه فرد دیگری غیر از اپراتور انجام می‌گیرد که این امر مسلماً منافعی به دنبال خواهد داشت زیرا برای انجام عملیات پس از تنظیم از اپراتوری با مهارت کمتر می‌توان استفاده نمود.

**۳- استانداردهای موقت:** گاهی اوقات ممکن است فرد زمان سنج بخواهد بر روی عملیاتی که تقریباً جدید بوده و هنوز اپراتور به کاریابی لازم نرسیده است استانداردی را تعیین کند. بنابراین اگر زمان سنج استاندارد را بر حسب محصول تعیین کند، زمان استاندارد تنگ می‌شود. با تعیین این استاندارد و نیز منحنی فرآیندی می‌توان برای کار در دست به استاندارد مناسبی رسید. برای این منظور باید کاملاً به طریقی اقدام شود که اپراتور متوجه موقتی بودن استاندارد بشود. مدت زمانی که از این استاندارد استفاده می‌شود حتماً بایستی تعیین شود. به عنوان مثال باید ذکر شود که این استاندارد برای مدت ۶۰ روز اعتبار دارد و پس از آن استاندارد دائمی برقرار می‌شود.

## نحوه ارها و فرم های مورد نیاز

یکی از ابزارهای بسیار مهم و ضروری در زمان سنجی، نحوه ارها و فرم هایی مورد نیاز می باشد. نحوه ارها و فرم هایی که در زمان سنجی به کار می روند به سه نوع تقسیم می گردند:

- ۱- **نحوه ارها و فرم هایی که پیش از مشاهده و زمان سنجی عملیات مورد استفاده قرار می گیرند.**  
این نحوه ارها عموما همان نحوه ارهاست که در بخش مطالعه روش به آنها اشاره شد. مانند نحوه ار فرایند عملیات و نحوه ار فرایند جریان و یا نحوه ار دست راست و چی کارگر که عمدتا به منظور مستند سازی شیوه فعلی انجام کار رسم می شود.

- ۲- **نحوه ارها و فرم هایی که هنگام مشاهده و زمان سنجی عملیات مورد استفاده قرار می گیرند.**  
۱- فرم عناصر و نقاط انفصال: در این فرم، اطلاعات مربوط به عناصر کاری مرتبط با یک سیکل کاری و علامت مشخصه انفصل عناصر آورده می شود.  
۲- فرم ثبت مشاهدات زمان سنجی: در این فرم، علاوه بر اطلاعات مربوط به مشخصات عناصر کاری، اطلاعات مربوط به زمان های مشاهده شده و ضریب عملکرد و زمان نرمال هر عنصر ثبت می گردد. (مانند نوبته فرم مثال ارائه شده)  
۳- نحوه ارها و فرم هایی که بس از زمان سنجی عملیات مورد استفاده قرار می گیرند.  
۴- فرم محاسبه زمان نرمال: در این فرم، اطلاعات عناصر کاری در سنتوتها و زمانهای نرمال بدست آمده آنها به تعداد "تعداد مشاهدات" زیر هر عنصر ثبت می شود و در ادامه میانگین زمان نرمال محاسبه می شود.  
۵- فرم محاسبه الونس: در این فرم، کلیه مواد الونس در سنتوها و عناصر کاری در ردیفها نوشته می شود و برای هر عنصر مقدار الونس با توجه به مورد (ثبت و متغیر) محاسبه می شود.  
۶- فرم محاسبه زمان استاندارد: در این فرم زمان استاندارد هر یک از عناصر کاری با توجه به الونسها محاسبه می شود.  
۷- فرم بروگ خلاصه نتایج زمان سنجی: در این فرم، علاوه بر اطلاعات مربوط به مشخصات عناصر کاری، اطلاعات مربوط به میانگین زمان های مشاهده شده شده، متوسط ضریب عملکرد، زمان نرمال، الونس و زمان استاندارد هر یک از عناصر کاری درج می گردد. به سادگی می توان جدولی ساخت که حاوی اطلاعات یاد شده باشد.

**نمونه فرم عناصر و تقاضا اتفاقات**

صفحه: از	صفحه: تا	نام قطعه یا مجموعه:
شماره فرم:	شماره کنندگان:	نام و امضا تبیه کننده:
تاریخ:	تاریخ:	کد قطعه یا مجموعه:
فیکسپر:	ایرانها:	پیمان:
لیزار اندازه گیری:	شرح عضو	مالشیون:
نوع عنصر	نقطه اتفاق	کد عضو

## نمونه فرم ثبت مشاهدات زمانسنجی

فرم ثبت مشاهدات زمانسنجی

فرم ثبت مشاهدات زمانسنجی						
صفحه: ۱ تا ...	دبارتمان:	عملیات:	عملیات:	عملیات:	عملیات:	عملیات:
شماره مطالعه:	شماره مطالعه:	زمان شروع:	زمان ختمه:	ابزارها و گیره ها:	نام و کد قطعه / محصول:	شماره رسمن:
زمان شروع:	زمان ختمه:	ابزارها و گیره ها:	نام و کد قطعه / محصول:	کیفیت:	مواد:	کیفیت:
زمانسنج:	زمان نرمال:	زمان نرمال:	زمان نرمال:	زمان نرمال:	زمان نرمال:	زمان نرمال:
نام و افاضا تصویب کننده:	مشاهده شده	مشاهده شده	مشاهده شده	مشاهده شده	مشاهده شده	مشاهده شده
	عملکرد(%)	عملکرد(%)	عملکرد(%)	عملکرد(%)	عملکرد(%)	عملکرد(%)
	ضریب	ضریب	ضریب	ضریب	ضریب	ضریب
	زمان	زمان	زمان	زمان	زمان	زمان
	زمان	زمان	زمان	زمان	زمان	زمان

نمونه فرم محاسبه زمان نرمال

**نمونه فرم معاسبہ الونس**

جدول تعیین الونس											
نام قطعه یا مجموعه:											
صفحه:											
شماره فرم:											
تاریخ:											
فیکسچر:											
بازار اندازه گیری:											
الونسای ثابت											
الونسای متغیر											
ساير الونسها											
جمع											
امتیازات	درصد										
کد قطعه یا مجموعه:											
نام و امضا تیپه کنندہ:											
دپارتمان:											
مالکین:											
نام قطعه یا مجموعه:											
نام و امضا تیپه کنندہ:											
دپارتمان:											
مالکین:											

### نحوه فرم محاسبه زمان استاندارد

صفحه:	از	نام قطعه یا مجموعه:	فرم محاسبه زمان استاندارد سیکل
شماره فرم:		نام و امضا تهیه کننده:	نام و امضا تهیه کننده:
تاریخ:		کد قطعه یا مجموعه:	
تاریخ:		پیمان:	
فیکسچر:		پیمان:	
ابزار اندازه گیری:		ابزارها:	
زمان استاندارد	درصد کل الوسعت	میزان گین زمان نرمال	کد عضور

## ۲-۴- تکنیک زمانسنجی به کمک نمونه برداری از کار

در این روش زمانسنج مشاهده‌ای را به صورت تصادفی از کارگران و یا ماشین آلات انجام می‌دهد و در هر بار "کار" یا "بیکاری" را ثبت می‌نماید و در نهایت با تفسیه تمداد بیکاری بر کل مشاهدات نسبت بیکاری (P) را بدست می‌ورد که البته این خلاصه‌ای از روش می‌باشد. به عنوان مثال اگر از هزار مشاهده‌ای که در زمان های تصادفی صورت می‌گیرد تمداد ۰۰۰۰۰۳ بار ماشین بیکار باشد (در صورت نیاز به تحلیل بیشتر می‌توان علت توقفات را نیز ذکر کرد) می‌توان گفت که ۳۰ درصد اوقات روز یعنی معادل ۰.۳ ساعت از ۸ ساعت عادی ماشین آلات بیکار هستند و فقط ۰.۵ ساعت به کار مشغول می‌باشند.

نتایج حاصل از این روش کاربرد فراوانی در تخصیص الونسها و تخمین میزان استفاده از ماشین آلات دارد از مزایای اصلی این روش در مقایسه با سیستم "Stop Watch" اینست که تحلیل گر نیاز به مشاهده پیوسته عملیات در طول یک پریود زمانی طولانی ندارد و هزینه انجام کار نیز پایین تر می‌باشد. این روش، یک روش آماری می‌باشد که اول با توسط Tippet در سال ۱۹۶۱ بصورت گسترده‌ای در صنایع نساجی که دارای تمداد زیادی ماشین آلات مشابه هستند، بکار گرفته شد. امروزه از این روش می‌توان در برآورد و تخمین درصد زمانی که توسط افرادی چون مهندسین، سرپرستان، تعمیرکاران، آموزگاران مدارس، پرستاران، پزشکان، پرسنل واحدهای اداری و ... صرف فعالیتهای مختلف می‌شود استفاده کرد و حتی در برخی موارد اقدام به برآورد زمانهای انجام هر یک از فعالیتهای انجام شده توسط آنها نمود.

### مراحل اصلی انجام نمونه برداری از کار

- ۱- قدمهای اولیه: شامل الف- تعریف اهداف و مشخصات دقیق فعالیتهای مختلفی که باید مورد مشاهده قرار گیرند. در این رابطه لازمت تحلیل گزار کاری که باید مورد مشاهده قرار دهد اطلاعات کافی کسب کند و با آن آشنایی لازم داشته باشد. به طور مثال در مشاهده فعالیتهای یک تعمیرکار مفهوم انجام کار و بیکاری وی را درک کند و در صورت نیاز در زمانهای انجام کار، نوع تعمیری را که وی انجام می‌دهد درک کند.  
ب- تخمین مناسبی از تمداد مشاهدات لازم (N)

- ج- انتخاب طول مدت مطالعه ( $T$ )
- د- تعیین جزئیات نظریه‌نامه مشاهدات، تهیه فرم جمع آوری اطلاعات و...
- ۲- جمع آوری اطلاعات به وسیله اجرای برنامه نمونه برداری از کار (تهیه شده در بند ۱-د)؛ بر اساس برنامه تعیین شده می‌بایست در زمانهای مشخص شده اقدام به مشاهده نمود.
- ۳- **تجزیه و تحلیل اطلاعات** جمع آوری شده چهت برآورد درصد پیکاری، درصد انجام کار، درصد انجام کاری مشخص، زمان انجام یک فعالیت خاص و ...

#### تعیین تعداد مشاهدات مورد نیاز

در نمونه برداری از یک کاربینه ای است که هرچه تعداد مشاهدات بیشتر باشد خطای برآورد کمتر است لیکن مشاهدات زیاد هرینه زیادی نیز در برخواهد داشت. به همین دلیل می‌باشد تعداد مشاهداتی را که چهت بدست آوردن درجه معینی از دقیقت لازم است محاسبه نمود. این فرمول در کتب آماری ارائه شده است. به عبارت دیگر رابطه بین تعداد مشاهدات ( $N$ ) حداودیده مورد مشاهده که بصورت درصد نشان داده می‌شود ( $P$ ) و دقیقت نتایج حاصل از نمونه برداری ( $\lambda$ ) را از طریق فرمول:

$$SP = 2 \sqrt{\frac{P(1-P)}{N}}$$

می‌توان برای فاصله اطمینان ۹۵٪ بدست آورد. از نظر آماری مفهوم این فرمول اینست که با احتمال ۹۵٪ میزان اختلاف ( $P$ ) برآورده شده از طریق نمونه برداری از ( $P$ ) واقعی معادل  $SP$  می‌باشد.  
 (برای فاصله اطمینان ۸۴٪ در فرمول فوق به جای ضرب ۱ و برای فاصله اطمینان ۹۹٪ ضرب ۳ قرارداده می‌شود)  
 نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که هدف از بکارگیری فرمول فوق بدست آوردن  $N$  برای تخمین  $P$  می‌باشد در صورتیکه در فرمول فوق  $P$  خود دیده می‌شود. لازم به توضیح است که این  $P$  در واقع یک مقدار برآورده اولیه با تعداد مشاهدات کمتری می‌باشد. مثال زیر این موضوع را بهتر نشان می‌دهد:  
 مثال: تعداد ۶۰ مشاهده از ۳ ماشین متشابه در طی روز (هر کدام ۲۰ بار) به عمل آمده است. هدف برآوردن نسبت توقف ماشین آلات می‌باشد. (به عبارت دیگر می‌خواهیم بدانیم بطور متوسط چند درصد اوقات یک ماشین در حالت توقف می‌باشد؟)  
 از مشاهدات انجام شده در ۴۵ مشاهده ماشین مربوطه در حال انجام کار بوده است و در ۱۵ مشاهده توقف ماشین آلات مشاهده شده است. بنابراین درصد پیده مورد بررسی (توقف ماشین آلات) معادل ۳۳٪ می‌باشد. مقدار ۳۳٪ در واقع همان

مقدار برواری اولیه برای  $P$  می باشد. در صورتیکه مقدار  $S$  معادل  $0.7\%$  انتخاب شود (معمولاً مقدار مناسبی می باشد) آنگاه

مقدار  $N$  از فرمول فوق  $.0.8N$  بدست می آید:

$$0.05 \times 0.25 = 2 \sqrt{\frac{0.25(1 - 0.25)}{N}}$$

چون قبلاً  $0.6$  مشاهده به عمل آمده است، تعداد مشاهدات لازم  $.0.74$  خواهد بود.

### مالحظاتی چند در بکاربرتن روش

- ۱- روز مورد مطالعه باید نهایانگر روز کاری نرمال باشد نه روزی که حالات خاص دارد مثل تعطیلات و ...
- ۲- زمان مشاهدات باید کاملاً تصادفی باشد. در قسمت بعدی با ارائه مثالی این مورد توضیح داده خواهد شد.

### (وش توزیع مشاهدات (یافتن برنامه مشاهدات)

فرض کنید تعداد کل مشاهدات  $N$  مخلصه شده باشد و طول مدت مطالعه  $T$  نیز با بررسی های انجام شده بدست آمده باشد (در تعیین  $T$  ممکن است محدودیتهای تیمه تحلیل گر در اینجا باشد زمان مجاز جهت حضور در محل تأثیر گذار باشد) لیکن تا آنجا که ممکن است دوره انتخاب شده باید سیکل مناسبی باشد که بتواند واقعیتهای موجود را به صورت مناسبی در برداشته باشد تا ارزش نتایج بدست آمده زیر سوال نرود) طبیعتاً تعداد مشاهدات روزانه از فرمول  $N/T$  بدست می آید. مثلاً  $0.12$  باشد و  $T$   $0$  روز کاری انتخاب شود، تعداد مشاهدات روزانه  $0.12$  خواهد بود. حال سوال اینست که این  $0.12$  مشاهده در چه زمانهایی از یک روز کاری مثلاً  $8$  ساعته انجام شود؟ فرض کنید در یک شیفت کاری  $8$  ساعته (از  $8$  صبح تا  $4$ ) بخواهیم از یک مالشین تولیدی  $12$  مشاهده به عمل آوریم. در  $8$  ساعت کاری  $0.48$  دقیقه وجود دارد لازم است این  $12$  مشاهده در زمانهایی در طی این  $0.48$  دقیقه انجام شود و در آن زمانه کاریا توقف مالشین ثبت شود. اینگونه عمل می کنیم: در  $0.80$  دقیقه  $0.48$  پریود  $0$  دقیقه ای وجود دارد. حال یک عدد تصادفی از جدول اعداد تصادفی (مثلاً با گذاشتن شناسی نوک مداد در یک نظرله از صفحه) انتخاب می کنیم. فرض کنیم عدد  $11$  در بلوک دوم دیف چهارم انتخاب شود. حال یک عدد شناسی بین یک تا  $10$  انتخاب کنید. مثلاً  $2$  انتخاب شود. حال  $2$  امین عدد بعد از  $11$  را به سمت پایین به همین صورت بخوانید تا  $12$  عدد غیر تکراری کوچکتر از  $48$  بدست آید:  $11\ 38\ 45\ 87\ 68\ 20\ 11\ 26\ 49\ 05\ 14\ 15\ 47\ 22\ 33\ 68\ 82\ 19$  حال اعداد قبل قبول بدست آمده را زکوچک به بزرگ مرتب کنید:

05 11 14 15 19 20 22 26 33 38 45 47

زمانهای انجام مشاهدات به صورت زیر است:

۵ دقیقه بعد از ۸ صبح

۱۱ دقیقه بعد از ۸ صبح

۱۴ دقیقه بعد از ۸ صبح

۱۵ دقیقه بعد از ۸ صبح

...

در این روش چون ۱۲ مشاهده روزانه نیاز داشتیم تقسیم ۸۰۴ دقیقه به ۸ پریود ۱۰ دقیقه ای مناسب می باشد لیکن در

صورتیکه مشاهده روزانه نیاز باشد می توان ۸۰۴ دقیقه را به ۹۶ پریود ۵ دقیقه ای تقسیم نمود.

مثال: فعالیتهای انجام شده توسط یک کارمند در طول روز را می توان به سه دسته بررسی پریونده ها، تهیه گزارش و غیره تقسیم نمود. در صورتیکه در طول یک ماه کاری متعادل ۳۰ روز تعداد ۱۰۰ مشاهده بصورت تصادفی از وی به عمل آمده باشد و نتایج زیر حاصل شده باشد، مطلوبست برآورد متوسط زمان صرف شده جهت تکمیل هر پریونده و تهیه هر گزارش با فرض اینکه هر روز کاری بطور متوسط معادل ۸ ساعت باشد. (جواب: ۲۴.۲ ساعت و ۹۰۵.۰ ساعت)

تعداد تکمیل	تعداد	مشاهدات	شده
۲۰	۱۲۰		
۵۵	۷۰		
—	۴۱۰		
		غیره	